



Ford Mondeo

EZ 07/2018 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 94.968km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo		
Kategorie Kombi	FIN WF0FXXWPCFJJ30389	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.968km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.091km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kratzer	(5 mm)	(5 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	80
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- 9 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Body-Styling-Paket
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Ford SYNC 3 mit Navigation

• Fußmatten Velours	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6	• Heckspoiler
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• KeyFree-System
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Kühlergrill oben / unten Pianolack	• Lendenwirbelstütze vorn
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Leseleuchten im Fond	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend	• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
• Parkbremse elektrisch	• Parkpilotsystem hinten
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Pedale Aluminium
• Power KeyFree-Startfunktion	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad als Notrad	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Seitenairbag vorn
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Servolenkung elektrisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Sportsitze
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Sport-Ausführung
• Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen lackiert	• USB-Anschluss
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 9 Lautsprecher	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)

• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Business-Paket	• Fahrassistentz-System: Active City Stop
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Fahrassistentz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
• Fahrassistentz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistentz-System: Verkehrsschildassistent
• Ford SYNC 3 mit Navigation	• Frontscheibe heizbar
• Frontscheibe heizbar	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Heckklappenbetätigung elektrisch	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Lackierung Iridium Schwarz Mica
• Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)	• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
• Parkpilotsystem hinten	• Radioempfang digital (DAB)
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Sicht-Paket	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Steckdose 230V	• Tagfahrlicht LED
• USB-Anschluss	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Winter-Paket 2


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion		Auto-Inspektion	
① Datum: 01.01.2017	② Fahrzeug: Audi A1	③ Datum: 16.08.14	④ Fahrzeug: Audi A1
⑤ Kilometerstand: 14	⑥ Zustand: gut	⑦ Kilometerstand: 163.111	⑧ Zustand: gut
⑨ Ölwechsel: ja	⑩ Ölmenge: 5L	⑪ Ölwechsel: ja	⑫ Ölmenge: 5L
⑬ Ölart: Shell Helix	⑭ Ölart: Shell Helix	⑮ Ölart: Shell Helix	⑯ Ölart: Shell Helix
⑰ Ölart: Shell Helix	⑱ Ölart: Shell Helix	⑲ Ölart: Shell Helix	⑳ Ölart: Shell Helix
② Datum: 10.11.2020	③ Fahrzeug: Audi A1	④ Datum: 21.07.20	⑤ Fahrzeug: Audi A1
⑥ Kilometerstand: 25.150	⑦ Zustand: gut	⑧ Kilometerstand: 22.081	⑨ Zustand: gut
⑪ Ölwechsel: ja	⑫ Ölmenge: 5L	⑬ Ölwechsel: ja	⑭ Ölmenge: 5L
⑰ Ölart: Shell Helix	⑱ Ölart: Shell Helix	⑲ Ölart: Shell Helix	⑳ Ölart: Shell Helix
② Datum: 19.10.20	③ Fahrzeug: Audi A1	④ Datum: 19.10.20	⑤ Fahrzeug: Audi A1
⑥ Kilometerstand: 48.965	⑦ Zustand: gut	⑧ Kilometerstand: 48.965	⑨ Zustand: gut
⑪ Ölwechsel: ja	⑫ Ölmenge: 5L	⑬ Ölwechsel: ja	⑭ Ölmenge: 5L
⑰ Ölart: Shell Helix	⑱ Ölart: Shell Helix	⑲ Ölart: Shell Helix	⑳ Ölart: Shell Helix

AUTO DECKERS
Friedrich Team GmbH
Eisenstraße 13 · 02794 Lössnitz
Tel: 03723/70333-00 · Fax: 03723/70333-01
www.AutoDeckers.de
Team: Team@AutoDeckers.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)