



## Peugeot 407 Platinum

EZ 06/2007 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 248.186km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 35\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                              |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Peugeot                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>407 Platinum [DE - Kb5 SW 2.0 HDi FAP, Platinum 135, 2006 - 2009] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>VF36ERHRJ21567868                                                                     | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>248.186km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                             | Leistung<br>136 PS (100 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.997 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                       | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                                   | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>06/2007                                              | Farbe<br>Blau                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                              | CO2-Emissionen<br>192g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>7.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 220  | Beifahrertür             | 195  |
| Kotflügel vorne links   | 140                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 160                                                                                       |
| Türe hinten links       | 135                                                                                     | Türe hinten rechts       | 125                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 145                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 125                                                                                       |
| Motorhaube              | 100                                                                                     | Heckklappe               | 135                                                                                       |
| Dach                    | 140                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtkraftbegrenzer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionssitz vorn rechts
- Nebelschlussleuchte(n)
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige Motorölstand
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenausstattung: Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Lendenwirbelstütze vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V HDi FAP
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- |                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar       | • Sitzbezug / Polsterung: Leder            |
| • Sitzheizung vorn                        | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)   |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Stoßfänger Wagenfarbe                    |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe              | • Wartungsintervall-Anzeige                |
| • Wegfahrsperre mit Transponder           | • Xenon-Scheinwerfer                       |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung   | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder             |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht        | • Scheibenwischer mit Regensensor          |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)     | • Original Fahrzeug Farbe: BLEU MONTEBELLO |




## Sonderausstattung

---

- |                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem RT 3 mit Farbdisplay     | • Einparkhilfe hinten                                 |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                     | • Komfort-Paket                                       |
| • Metallic-Lackierung                              | • CD-Wechsler                                         |
| • Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)               | • Audiobedienung am Lenkrad                           |
| • Freisprechanlage Telefon                         | • Navigationssystem mit Farbbildschirm                |
| • Einparkhilfe elektronisch                        | • Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |                                                       |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                         |      |              |                     |       |           |      |
|-------------------------|------|--------------|---------------------|-------|-----------|------|
| 14.06.2007              | 3003 | AAK00006X    | 2                   | 01    | 100/4000  | 1201 |
| M1                      | AC   |              | -4783               |       | -1811     |      |
| VF36ERHRJ21567868       |      | X            | 1486-1494           |       | 1688-1797 |      |
| PEUGEOT                 |      |              | 192                 | 00060 | -         |      |
| 6*HRH*                  |      |              | 1190                | 2215  | 2215      |      |
| 6ERHR*                  |      |              | 1190                | 1120  | -         |      |
| 6ERHRJ                  |      |              | 078                 | 3000  | 073       |      |
| 407                     |      |              | 1300                | 750   | 5         | -    |
| PEUGEOT (F)             |      |              | 205/60R16(92H)      |       |           |      |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. |      |              | 205/60R16(92H)      |       |           |      |
| Kombimousine            |      |              | -                   |       | 5         | -    |
| 83R11-05/ECE            |      |              | blau                |       |           |      |
| EURO 4                  |      |              | e2*2001/116*0297*06 |       |           |      |
| Diesel                  |      |              | 13.12.05            | K     | DG206208  |      |
| 0002                    | 0462 | 1997         |                     |       |           |      |
| ZUL.GES-GEW.D.ZUGES     |      | MAX.3215KG.* |                     |       |           |      |





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)