



Volkswagen Tiguan Elegance 4Motion

EZ 04/2022 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 60.543km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Elegance 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6d, 4Motion Elegance OPF, (Facelift) 2021 -]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZNW034903	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.543km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.723km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

(2 mm)

(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antriebsart: Allradantrieb
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet
- Fahrassistentz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistentz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung

• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
• Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lautsprecher (8)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht)	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: DELFINGRAU
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2679 mm
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Elegance
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen Chrom matt	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Antennen-Diversity | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Metallic-Lackierung |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Handwritten vehicle registration form for a Volkswagen. The form includes fields for vehicle identification number (Werknummer), engine number (Motornummer), and chassis number (Chassisnummer). The vehicle is a 1984 Volkswagen Golf Mk2, 1.8L engine, 100V. The registration is for the state of Bavaria (Bayern). The form is signed by the Landratsamt Sonneberg.

Handwritten vehicle registration form for a Volkswagen. The form includes fields for vehicle identification number (Werknummer), engine number (Motornummer), and chassis number (Chassisnummer). The vehicle is a 1984 Volkswagen Golf Mk2, 1.8L engine, 100V. The registration is for the state of Bavaria (Bayern). The form is signed by the Landratsamt Sonneberg.

Handwritten vehicle registration form for a Volkswagen. The form includes fields for vehicle identification number (Werknummer), engine number (Motornummer), and chassis number (Chassisnummer). The vehicle is a 1984 Volkswagen Golf Mk2, 1.8L engine, 100V. The registration is for the state of Bavaria (Bayern). The form is signed by the Landratsamt Sonneberg.

Handwritten vehicle registration form for a Volkswagen. The form includes fields for vehicle identification number (Werknummer), engine number (Motornummer), and chassis number (Chassisnummer). The vehicle is a 1984 Volkswagen Golf Mk2, 1.8L engine, 100V. The registration is for the state of Bavaria (Bayern). The form is signed by the Landratsamt Sonneberg.

Handwritten vehicle registration form for a Volkswagen. The form includes fields for vehicle identification number (Werknummer), engine number (Motornummer), and chassis number (Chassisnummer). The vehicle is a 1984 Volkswagen Golf Mk2, 1.8L engine, 100V. The registration is for the state of Bavaria (Bayern). The form is signed by the Landratsamt Sonneberg.

Handwritten vehicle registration form for a Volkswagen. The form includes fields for vehicle identification number (Werknummer), engine number (Motornummer), and chassis number (Chassisnummer). The vehicle is a 1984 Volkswagen Golf Mk2, 1.8L engine, 100V. The registration is for the state of Bavaria (Bayern). The form is signed by the Landratsamt Sonneberg.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)