



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 07/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 75.845km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZJW300105	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.845km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.010km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	1000 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	180 	Heckklappe	175 
Dach	215 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung

• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TSI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2677 mm	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
• Türgriffe innen beleuchtet, vorn	• Ambiente-Beleuchtung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Tagfahrlicht LED
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn

- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Business-Paket |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Metallic-Lackierung | • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem: CD-Player |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß |
| • Gepäckraumboden höhenverstellbar | • Safesicherung |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß | • App-Connect |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













04.07.17	D603	BZE001694	2	02	132 / 3940	208
M1G	AC		4486-4606		1839	
WVGZZZ5N2JW300105	I		1644-1673		1645	
VOLKSWAGEN VW			-	100		
SN			170	2230	2230	
ACCZPAXI			1160	1120		
NAD/AD/DL004GN4NVR2/MM61			1160	1120		
-			73	3750	70	
TIGUAN			2500	750	5	
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R17 99V			
Gelandefz. Pers.bef.			215/65 R17 99V			
Kombilimousine			-			
715/2007*2015/45W					7/-	
EUR06:W:PI/GI: M. N1 I			e1*2001/116*0450*30			
Benzin			18.11.16		ET753619	
0001	36W0	1984				
F.1/F.2+0 u. 7.2/B.2+20 b.						
Anhangabetriebstechn.zul.G						
e-Masse d.Fugkombination:4730kg*Bei werkseitig montie						
rtter AHK: ESP m. spez. Fahrdyn. Stabi. Syst. f. Anh. Betr. f. t						
emp. 100 km/h gem. 3. Rend. VO. z. 9. Ausn. VO. z. StVP*WW. AHK 1						
t. EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)