



BMW X4

EZ 03/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 152.843km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X4		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVJ11080LF64579	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.843km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 145.725km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 187g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.

- | | |
|---|--|
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste | • Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Leuchtweitenregelung (automatisch) |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel | • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| • Nebelschlussleuchte(n) | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Radstand 2864 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: Remote Services | • Servolenkung Servotronic |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht LED | • Variable Sportlenkung |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Adaptives Kurvenlicht | • Alarmanlage |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik | • Business-Paket |
| • CD-Laufwerk | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (EDC / VDC) |
| • Head-up-Display | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff | • Innovations-Paket |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Panoramadach (Glas) | • Parkassistent-Paket |
| • Raucher-Paket | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |

- | | |
|---|---|
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Sicherheitssystem Active Protection |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Vivus | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrrertür (Delle)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)