



## Volkswagen Golf Highline BMT

EZ 08/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 262.744km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 27\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                              |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Highline BMT [DE - LimS5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU5, Highline, 2012 - 2014] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WVWZZZAUZEP062434                                                                                     | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>262.744km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                             | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                            | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                            | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                       | Letzter Service<br>248.098km                                           | Letzter Service am<br>09/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                                                   | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>08/2014                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                   | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                              | CO2-Emissionen<br>119g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>4.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(6 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(6 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                      | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 100                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;        |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;        |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;        |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;        |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;        |
| Unterer Motorbereich        | Andere: Kühlwasser schmutzig; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; muffiger Geruch Innenraum

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn

|                                                                 |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                   | • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG                      |
| • Getränkehalter vorn                                           | • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet                          |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion                                | • Heckleuchten dunkel getönt                                         |
| • Heckscheibenwischer                                           | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                        |
| • Karosserie: 4-türig                                           | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                                    |
| • Knieairbag Fahrerseite                                        | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn         |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                                   | • Kühlergrill verchromt                                              |
| • Lendenwirbelstützen vorn                                      | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion               |
| • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung                    | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung   |
| • Leseleuchten vorn und hinten LED                              | • Mittelarmlehne vorn klappbar                                       |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI                                   | • Multifunktionsanzeige Plus                                         |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht               | • Nebelschlussleuchte                                                |
| • Nichtraucher-Paket                                            | • Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt                     |
| • Parkbremse elektrisch                                         | • Reifenkontroll-Anzeige                                             |
| • Rußpartikelfilter                                             | • Rücksitzlehne geteilt                                              |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                           | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                       |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                                    | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links                  | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                      |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                       | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                  |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar      | • Sitz vorn links höhenverstellbar                                   |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                             | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara                          |
| • Sitze: Sportsitze                                             | • Sitzheizung vorn                                                   |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)                   | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                       |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                        | • Start/Stop-Anlage                                                  |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                             | • Stoßfänger lackiert                                                |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                    | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                               |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                                  | • Winter-Paket                                                       |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt                             | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                              |



## Sonderausstattung

|                                                                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Antennen-Diversity                                                                              | • Anzeige für Waschwasserstand                |
| • Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)       |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht                                               | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon    |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)  | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion         | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage            |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                               | • Leuchtweitenregelung automatisch            |

- |                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Licht- und Sicht-Paket 1                           | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)              |
| • Multimedia-Schnittstelle USB                       | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Multimediabuchse AUX-IN                            | • Perleffekt-Lackierung                                   |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) | • Scheibenwischer mit Regensensor                         |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                | • Sport-Fahrwerk                                          |
| • Sprachsteuerungs-System                            | • Tagfahrlicht LED                                        |
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos











[illegible]

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Service effectué                                                                  |                       |
| A13 Service Entretien Intermediaire                                               | Qu'Ann. Intermediaire |
| A14 avec vitrage d'habillage                                                      | 219.000               |
| A15 avec Service Entretien direct                                                 | 219.000               |
| A16 Del (habillage) longue durée (LongLife) e                                     | 219.000               |
| U10 Contrôle de la protection antirouille e                                       | 219.000               |
| U11 Protection(s) carrosserie                                                     | 219.000               |
| U12 Traitement de chocs (à réaliser avant ou l'après)                             | 219.000               |
| Service effectué le: 01.05.74                                                     |                       |
| Kilométrage: 228068                                                               |                       |
| Numéro de la facture                                                              |                       |
| Service effectué par:                                                             |                       |
|  |                       |
| 44100 CHARENTAIS<br>44100 CHARENTAIS<br>44100 CHARENTAIS                          |                       |
| Carheil du Partenaire Volkswagen                                                  |                       |
| Carheil du Partenaire Volkswagen                                                  |                       |
| Adresse prochain Service                                                          |                       |
| Quel est le prochain Service dans 1                                               |                       |
| Kilométrage :                                                                     |                       |

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Allocation du contrôle (anti-rouille) de la carrosserie                                                                                    |  |
|                                                         |  |
| Fig. 11. Symboles de principe. Valable pour tous les véhicules et toutes les formes de carrosserie.                                        |  |
| Une seule symboles indiquent sur la fig. 11 les points d'entretien d'huile des moteurs, des                                                |  |
| a) Huile <input type="checkbox"/> Basse/haute <input type="checkbox"/> Endurance/longue durée <input type="checkbox"/> Réglage de pression |  |
| Défauts carrosserie ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>                                   |  |
| Inspection des pneus :                                                                                                                     |  |
| Carheil du Partenaire Volkswagen                                                                                                           |  |

**Notes de l'atelier**

Dans les zones d'attention suivantes, votre atelier spécialisé peut documenter les travaux effectués sur votre véhicule qui ne font pas partie des interventions de maintenance prévues par constructeur.

Date : 26.11.2013

Remarques :

**Aktion**  
SAUG

Contrat : 144 761

 **Aktion**  
**Sprachkoffer**  
Bremen 2013/2014  
Tel: 0421-81-844  
Fax: 0421-81-888

Cacher la date d'entrée

Date :

Remarques :



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)