



Audi A3

EZ 07/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 109.899km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8V5FA014901	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.899km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.572km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 13)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 16V TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Marathon
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: SCUBABLAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio |
| • Navigations-Paket | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Raucher-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Connectivity-Paket | • Audi music interface |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Vorbereitung Navigationssystem |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.07.14	0588	BAD000024	L 2	01	81	/4600	198
M1	AC		4237-4362			1777	
WAUZZZ8V5FA014901	6		1386-1468			1225	
Audi			-		75	-	
8V			114		1710		1710
ACVYBF1			920		900		-
FM6AJ009R8V917MMEM1			920		900		-
-			73		3750		71
A3			1300		610	5	-
AUDI			205/55 R16 91V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V				
Kombilimousine			-				
715/2007*195/2013W					5/-		
EURO6:W:PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0607*13				
Benzin			07.05.14		K	EH721960	
0001	36W0	1197					
F.1/F.2:1760 u. 7.2/B.2:950			b.Anhängebetrieb*0.1:1500				
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:306							
0kg*ww.AHK lt.EGTG*							



04.07.2014

Landratsamt Heilbronn
Sicherheit und Ordnung
-Kfz-Zulassungsbehörde-
Lerchenstraße 40

04.07.2014

12.11.2015

Frab Kapas

EH721960

Audi A3

ACVYBF1

FM6AJ009R8V917MMEM1

A3

AUDI

0588

WAUZZZ8V5FA014901

M1

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

8V

1197

11

81

4600

0001

Benzin

e1*2007/46*0607*13

07.05.2014

2015 000046 SV1AKC DEU900 C0C JA

20321010 724523 BT DB 956

956 BT

AUDI AG

20.06.2014


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)