



Land Rover Range Rover Sport S

EZ 01/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 89.328km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Sport S [AT - SUV5 3.0 TDV6 FAP EU6, S Start/Stopp, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALWA2KF5GA583697	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.328km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.134km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 185g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 22)


(4 mm)
Kerben,
Kratzer


(7 mm)
Kratzer,
Kerben


(4 mm)
Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch


(4 mm)
Riss/Bruch,
Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	480 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 8 Lautsprecher
• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Alarmanlage	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Audio-Navigationssystem mit Festplattenavigation Premium	• Audiosystem: Land Rover Sound-System erweitert (250 Watt)
• Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Beckenairbag vorn
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bluetooth-Schnittstelle
• Bremsassistent	• Dach Wagenfarbe
• Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory	• Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
• Doppelendrohr Auspuffanlage	• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse)
• Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)

• Felgenschlösser	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäck-/Laderaumleuchte
• Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Handschuhfach abschließbar	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen)	• Innenraumüberwachung
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektrisch
• Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)	• Laderaumabdeckung
• Luftfederung Hinterachse	• Luftfederung Vorderachse
• Luftfederung elektronisch geregelt	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelkonsole mit Armlehne	• Motor 3,0 Ltr. - 190 kW TD V6 KAT
• Motorhaube Aluminium	• Navigationssystem Pro
• Nebelschlussleuchte	• Niveauregulierung
• Notbrems-Warnblinkautomatik	• Original Fahrzeug Farbe: Santorini Black
• Park-Distance-Control hinten	• Park-Distance-Control vorn
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2923 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schwellerabdeckung / -verkleidung
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben gehärtet
• Seitenscheiben hinten gehärtet	• Servolenkung elektrisch
• Sicherheitsgurte höhenverstellbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sprachsteuerung System
• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose 230V im Kofferraum
• Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)	• Tagfahrlicht
• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)	• Traktionskontrolle
• USB-Anschluss in Mittelkonsole	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Vorrüstung Dachträgersystem	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	• Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht	• Bremssättel Rot lackiert

• Dynamic-Response-System (Aktive Fahrwerks-Stabilisierung)	• Einstiegsleisten (Aluminium)
• Elektron. Mittel-Differentialsperre	• Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse)
• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (erweiterter Umfang)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Frontscheibe heizbar	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Grand Black Lacquer	• Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
• Keyless-Entry	• Klimaautomatik 4-Zonen
• Kühlbox in Mittelkonsole integriert, vorn	• Lenkrad (Leder, mit farbigen Einsätzen) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Off-Road-Paket 2
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Park-Distance-Control hinten
• Park-Distance-Control vorn	• Pedale Edelstahl-Design
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Scheibenwaschbehälter große Ausführung	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford	• Sitze vorn und hinten: heizbar und klimatisiert
• Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr (Timer)	• Surround-Kamerasystem
• Teppich-Fußmatten Premium	• Tiefkühlbox
• Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)