



Volkswagen Tiguan Allspace Comfortline
4Motion

EZ 04/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 313.043km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Allspace Comfortline 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d-T, 4Motion Comfortline, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZKM054624	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 313.043km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 298.777km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	138	Kotflügel vorne rechts	315 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	725 
Motorhaube	120	Heckklappe	135
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel silber lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Checker Flag Titanium
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2787 mm
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen Chrom matt	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Auto-Hold-Funktion	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE



Sonderausstattung


• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Business-Paket
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Sonderlackierung Pure-White uni	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Antennen-Diversity	• Audiosystem: CD-Player
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Winter-Paket
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
• App-Connect	• Fondbedienung Klimaanlage
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• App-Connect	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß	• Volkswagen Media Control
• App-Connect	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrgestellnummer	WVG2222N2M564
Typbezeichnung	VW Tiguan
Erstzulassung	02.04.2019
Eintragung der Werkstatt	
Datum	26.01.2020
Laufleistung	298.777
Durchgeführt von	
Finx Güding KG Hendelsstraße 50-54 72458 Albstadt	
Durchgeführter Service + Zusatzarbeiten	
Service-Inspektion Ölwechsel Flüssigkeiten geprüft Pulverfilter Scheibenwischer V+H Luftfilter am Luftsauger am Haken Öl gewechselt DSG Öl gewechselt Abbie Leitung ent- lastung am.	
Durchgeführt von	Finx

GUHRING
GÜNDING KG
Hendels-
straße 50-54
72458 Albstadt

Fahrgestellnummer	WVG2222N2M564
Typbezeichnung	VW Tiguan Allspace
Erstzulassung	02.04.2019
Eintragung der Werkstatt	
Datum	20.08.2025
Laufleistung	283.326
Durchgeführt von	
Finx Güding KG Hendelsstraße 50-54 72458 Albstadt	
Durchgeführter Service + Zusatzarbeiten	
Zahnradmechanik Wasserpumpe erneuert Kaskoppeventilnadel erneuert Flüssigkeiten geprüft Probefahrt	
Durchgeführt von	Finx

GUHRING
GÜNDING KG
Hendels-
straße 50-54
72458 Albstadt

Komplettfahrgestell	
Fahrgestellnummer	WVG2222N2M564
Typbezeichnung	VW Tiguan
Erstzulassung	02.04.2019
Eintragung der Werkstatt	
Datum	26.01.2020
Laufleistung	298.777
Durchgeführt von	
Finx Güding KG Hendelsstraße 50-54 72458 Albstadt	
Durchgeführter Service + Zusatzarbeiten	
Service-Inspektion Ölwechsel Flüssigkeiten geprüft Pulverfilter Scheibenwischer V+H Luftfilter am Luftsauger am Haken Öl gewechselt DSG Öl gewechselt Abbie Leitung ent- lastung am.	
Durchgeführt von	Finx

GUHRING
GÜNDING KG
Hendels-
straße 50-54
72458 Albstadt

Komplettfahrgestell	
Fahrgestellnummer	WVG2222N2M564
Typbezeichnung	VW Tiguan
Erstzulassung	02.04.2019
Eintragung der Werkstatt	
Datum	26.01.2020
Laufleistung	298.777
Durchgeführt von	
Finx Güding KG Hendelsstraße 50-54 72458 Albstadt	
Durchgeführter Service + Zusatzarbeiten	
Service-Inspektion Ölwechsel Flüssigkeiten geprüft Pulverfilter Scheibenwischer V+H Luftfilter am Luftsauger am Haken Öl gewechselt DSG Öl gewechselt Abbie Leitung ent- lastung am.	
Durchgeführt von	Finx

GUHRING
GÜNDING KG
Hendels-
straße 50-54
72458 Albstadt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Rost)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)