



Renault Captur Equilibre

EZ 12/2023 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 24.199km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Equilibre [DE - SUV5 1.0 TCe 90 EU6d, Equilibre, 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RJB00671197209	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 24.199km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 91 PS (67 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumabdeckung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage
- Kombiinstrument analog

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE | • Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7") |
| • Radiovorbereitung | • Radstand 2639 mm |
| • Radzierkappen Flexwheel | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten schwarz mit Chromeinlage | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Trommelbremse hinten | • Türgriffe außen schwarz |
| • Unterfahrschutz hinten schwarz | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|---|
| • 2-Farben-Lackierung Metallic | • Dach und Außenspiegel Kontrastfarbe |
| • Einparkhilfe hinten | • Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









06.12.2023	3333	BOA001865	2	01	67	/5000	161
M1	AB		4227-4227			1797-1797	
VF1RJB00671197209	2		1567-1576			1274-1341	
RENAULT			-	75		-	
RJB			133	1734		1734	
HE2			930	1035		-	
M66UA9LA5200			930	1035		-	
-			72	3750		66	
CAPTUR			1200	635	5	-	
RENAULT (F)			215/60	R17 96H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60	R17 96H			
Schräghecklimousine			-				
715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ		9/-		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0684*21				
Benzin			17.11.22	K	GV51683		
0001	36AP	999					
WW.AHK LT. EGTG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrtür (Kratzer)