



Mercedes-Benz A 160 CDI 5-türig

EZ 06/2012 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 108.467km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 160 CDI 5-türig [DE - LimS5 A 160 CDI EU5, BlueEfficiency DPF, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1690061K015426	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.467km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.750km	Letzter Service am 07/2017
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	95	Heckklappe	105
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Rußpartikelfilter
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 60 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruckwarner
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang

- Parameterlenkung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Fußmatten Teppich / Rips |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Nebelscheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









28.06.2012	1313	AFX00310-1	2	1	60/4200	170
M1	AC		3883		1764	
WDD1690061K015426		6	1595		1325	
MERCEDES-BENZ					40	
169			118		1835	1835
X20GM2			935		900	
GZACA500			935		900	
			80		3150	70
A 160 CDI			400		400	5
DAIMLER (D)					185/65 R15 88T	
FZ Z.PERS.BEF.B-8 SPL.					185/65 R15 88T	
KOMBILIMOUSINE					GRAU	7
715/2007*692/2008A					E1*2001/116*0288*14	
EURO5,A.PI/C: M.N.1					01.10.2010	K FM643226
DIESEL						
0002	35A0	1991				
7.2/8.2:935 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ER						
STZUL.*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)




Fahrertür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Steinschlag)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)