



Renault Megane BOSE-Edition

EZ 07/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 121.785km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane BOSE-Edition [DE - Kb5 1.2 TCe 130 Energy EU6, BOSE-Edition, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VF1RFB00160577998	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.785km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(1 mm)



(1 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	330 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachreling
- Easy-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Family-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)

• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Look-Paket	• Luftdüsen im Fond
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Modularitäts-Paket	• Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy
• Navigations-Paket	• Nebelscheinwerfer
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Safety-Paket	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff	• Sondermodell Bose Edition
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System BOSE
• Start/Stop-Anlage	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einparkhilfe vorn	• Einparkhilfe hinten
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Parkbremse elektrisch
• Sitzheizung vorn	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe	• Licht- und Regensensor
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Verglasung hinten stark abgedunkelt
• Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Rücksitz-Klappsysteem (Easybreak-System / Easyflex)
• Tachometeranzeige (Instrumente) digital	• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
• Radioempfang digital (DAB)	• Audiosystem 3D Sound by Arkamys
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
• Navigationssystem	• CD-Laufwerk (MP3-fähig) im Handschuhfach
• 10 Lautsprecher	



Sonderausstattung


- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Sonderlackierung Perlmutt-Weiß | • Touchscreen (8,7 Zoll) |
|----------------------------------|--------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsberechtigung Teil 6
(Personen)

Diese Berechtigung ist bei Antragsauftrag auszufüllen

1. Name des Antragstellers: [REDACTED]
2. Geburtsdatum: [REDACTED]
3. Geburtsort: [REDACTED]
4. Nationalität: [REDACTED]
5. Wohnort: [REDACTED]
6. Beruf: [REDACTED]
7. Ausbildung: [REDACTED]
8. Sonstige Angaben: [REDACTED]

9. Unterschrift des Antragstellers: [REDACTED]
10. Unterschrift des Sachbearbeiters: [REDACTED]
11. Datum: [REDACTED]

12. Name des Sachbearbeiters: [REDACTED]
13. Dienststelle: [REDACTED]
14. Telefon: [REDACTED]
15. Fax: [REDACTED]
16. E-Mail: [REDACTED]
17. Internet: [REDACTED]
18. Sonstige Angaben: [REDACTED]

19. Name des Antragstellers: [REDACTED]
20. Geburtsdatum: [REDACTED]
21. Geburtsort: [REDACTED]
22. Nationalität: [REDACTED]
23. Wohnort: [REDACTED]
24. Beruf: [REDACTED]
25. Ausbildung: [REDACTED]
26. Sonstige Angaben: [REDACTED]

27. Unterschrift des Antragstellers: [REDACTED]
28. Unterschrift des Sachbearbeiters: [REDACTED]
29. Datum: [REDACTED]

30. Name des Sachbearbeiters: [REDACTED]
31. Dienststelle: [REDACTED]
32. Telefon: [REDACTED]
33. Fax: [REDACTED]
34. E-Mail: [REDACTED]
35. Internet: [REDACTED]
36. Sonstige Angaben: [REDACTED]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Isolierung erneuern



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)