



Renault Kadjar Business Edition

EZ 04/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 97.828km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kadjar Business Edition [DE - SUV5 1.3 TCe 140 EU6d-T, Business Edition GPF, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RFE00365180166	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.828km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.333 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.107km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kerben, Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling verchromt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Dachhimmel Grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten

• Kopf-Airbag-System vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Licht- und Regensensor
• Luftdüsen im Fond	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE	• Nebelscheinwerfer
• Otto-Partikelfilter (GPF)	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2646 mm
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe	• Tagfahrlicht LED
• Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
• Unterfahrschutz hinten	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VW VFAFE00365-80166

Stichtag: 23.07.2016 km-Stand: 4780

Art der Arbeit:	Stempel	Rechnungs-Nr.	Kommission/Werkstoffe
Wartung: <u>A</u> ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion: ☒ ☐ Nicht OK* ☐ Keine sonstige Seite	Autohaus Gottthard König GmbH Filiale Pirmasau, Schwedter Str. 82 17291 Pirmasau Tel. (039 84) 858 40 Fax (039 84) 85 84 84		
Stichtag: <u>19.08.2016</u> km-Stand: <u>25858</u> Art der Arbeit: <u>B</u> ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion: ☒ ☐ Nicht OK* ☐ Keine sonstige Seite	Autohaus Gottthard König GmbH Filiale Pirmasau, Schwedter Str. 82 17291 Pirmasau Tel. (039 84) 858 40 Fax (039 84) 85 84 84		
Stichtag: <u>23.07.2016</u> km-Stand: <u>44853</u> Art der Arbeit: <u>A+B</u> ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion: ☒ ☐ Nicht OK* ☐ Keine sonstige Seite	Autohaus Gottthard König GmbH Filiale Pirmasau, Schwedter Str. 82 17291 Pirmasau Tel. (039 84) 858 40 Fax (039 84) 85 84 84		

E 11



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)