



Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang FWD

EZ 06/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 105.775km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 mittellang FWD [DE - Ka4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSY1P9058344	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.775km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.605km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 266g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 10.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 3640 mm
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

- | | |
|---|--|
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Stoßfänger vorn in Grau |
| • Verzurrösen Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |
| • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket 2 | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) | • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Dachlüfter im Lade-/Fahrgastraum mit Verschluss |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten | • Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus) |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Notrufsystem | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Rückfahrkamera | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand | • Scheinwerfer LED |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück) | • Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert |
| • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless |
| • Handschuhfach abschließbar | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Regensensor | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Regensensor |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Tagfahrlicht LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)