DEKRA-Nr: 0224 / 038903 / 2026 / B089381000323 vom 17.08.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **FIN** **1C4RJFBM7EC251109**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Ges. Fzg. leicht erhöhte Lackschichtdicke, die optische Überprüfung weist jedoch kein eindeutigen Hinweis einer Nachlackierung auf! Ausgenommen folgender Bauteile:

- Stoßfänger vorne
- Frontklappe
- Seitenwand vorne rechts
- Tür vorne rechts
- Tür hinten rechts
- Stoßfänger hinten

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt.
Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Ausstattung nicht vollständig / korrekt erfasst.

Fahrzeug für die Auktion bestimmt.
Ausstattung nicht vollständig / korrekt erfasst.
Innenraum, Sitze und Verkleidungen deutliche Gebrauchsspuren.
Mehrere Steinschläge, Schrammen, Dellen, Kratzer und Korrosionsstellen am Fahrzeug (ohne Bewertung).

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.10.2013	Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	JEEP	Marke	Jeep
Typ / Verkaufsbez.	Grand Cherokee 3.0l Multijet Limited	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	1C4RJFBM7EC251109	Maße Länge/Breite/Höhe	4828 / 1943 / 1792 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2915
zul. Gesamtmasse	2949 kg	HSN / TSN	1004 / AEB
Schlüssel-Nr.	40552907	Km-Stand abgelesen	128370
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	6 / V-Motor	Leistung (kW)	184
Hubraum (ccm)	2987	Schadstoffklasse:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	265 / 60 R 18 110 V	Falken / Euroallseason AS-210A MO	A /O	6 mm
	rechts	265 / 60 R 18 110 V	Falken / Euroallseason AS-210A MO	A /O	6 mm
2	links	265 / 60 R 18 110 V	Falken / Euroallseason AS-210A MO	A /O	6 mm
	rechts	265 / 60 R 18 110 V	Falken / Euroallseason AS-210A MO	A /O	6 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS, Abgasanlage mit einem Doppelendrohr in Chrom-Design, Airbag (mehrstufig) für Fahrer und Beifahrer, Windowbags für vordere und hintere Sitzreihe, Alarmanlage, Allradsystem Quadra-Trac II, Anhängerstabilisierung, Aschenbecher herausnehmbar mit Zigarettenanzünder, Automatische Fahrlichtschaltung mit "coming home" -Funktion, Außenspiegel automatisch abblendend, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Befestigungshaken am Gepäckraumboden, Berganfahr- und Begabfahrassistent, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage und autom.Leuchtweitenregulierung, Bremsassistent (BAS), Bremssystem mit Trockenbremsen bei Regen und Notbremsbereitschaft, Dachreling in Chrom-Design, Dachspoiler, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrzeuginformations-Center EVIC mit individuell konfigurierbarem 7" TFT-Farbdisplay, Fensterheber elektrisch (4), Fernlichtassistent SmartBeam, Frontschürze mit Akzenten in Chrom-Design, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control), Getriebe: 8-Stufen-Automatik, Getränkehalter vorn, beleuchtet, Gurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Handschuhfach, beleuchtet und abschließbar, Heckklappe, separat elektrisch öffnend und schließend, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Heckscheibenheizung, Innenspiegel automatisch abblendend, Keyless Enter-N-Go mit Start/Stopp-Druckknopf, Klimaautomatik, 2-Zonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen höhenverstellbar, aktiv vorn, Lackierung: Uni, Lenkrad beheizbar, Lenkrad in Lederausführung mit Bedienelementen für das Audiosystem und Bordcomputer, Lenksäule in Höhe und Reichweite elektrisch verstellbar, Memory-Funktion zur Einstellung von Fahrersitz, Außenspiegel und Radio, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, ParkSense Parkassistent, ParkView Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien, Polster: Sitzpolsterung in Leder, Radio: uconnect Smartouch Multimedia, Radiozubehör: Alpine Audio System mit 506 Watt, Radiozubehör: SD-Speicherkarten-Steckplatz, Radiozubehör: USB-Anschluss, Radiozubehör: USB-Anschlüsse im Fond, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem mit Anzeige im Display, Räder: Leichtmetallräder Satin Chrome, Räder: Reserverad, Rücksitzbank -lehne geteilt umklappbar 60/40, neigungsverstellbar, Selec-Terrain Assistenzsystem, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz 8-fach elektrisch einstellbar, Beifahrersitz 8-fach elektrisch einstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung (ISOFIX-Vorrichtung), äußere Sitzplätze hinten, Sitze: Lendenwirbelstützen für Fahrer und Beifahrer, 4-fach elektrisch einstellbar, Sitze: Sitzheizung vorn/hinten, Sonnenblenden mit beleuchteten Spiegeln, Stromanschluss 12V, vorn und hinten, Tagfahrlicht mit LED-Technik, Telefonzubehör: uconnect Phone Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Türgriffe in Chrom-Design, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
210/802	Lackierung: Metallic-/Perleffekt-Lackierungen
RG4	Navigationsystem: uconnect Smartouch Navigation
GEG	Seitenscheibe hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Heckklappenentriegelung,´Griff außen, o.F., prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich					
2. Frontklappe, Korrodiert (Bild 5)					
3. Tür vorne rechts, verschrammt und verformt (Bild 6)					
4. Bremse vorne, Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 7, 8)					
5. Motor, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)					
Gesamt					

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fzg.-Front, mehrfach Steinschläge
Frontscheibe, Steinschlagabplatzungen

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Frontklappe, Korrodiert



Bild 6 : Tür vorne rechts, verschrammt und verformt



Bild 7 : Bremse vorne, Tragbild mangelhaft



Bild 8 : Bremse vorne, Tragbild mangelhaft



Bild 9 : Motor, Ölverlust