

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller	Volkswagen	Typ	Tiguan Sound BMT/Start-Stopp			Modell	2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Soun..									
	VIN	WVGZZZ5NZJW347933		Aufbau	Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen	5	Kraftstoff	Diesel	KBA-Schlüssel	0603/BZG					
		Erstzulassung	25.10.2017	Halter lt. Zulbesch. II	k. A.	Halter lt. Kunde	2	Leistung (kW)	110 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1968	HU	11/26		
	Batteriezustand (SoH %)	0,00 %		Ladestand (SoC %)	0,00 %		HV-Batterie (kWh)	0		Energieeffizienzklasse	A		CO ₂ -Emission (g/km)		125 (NEFZ)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter	162.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	162.785 km		max. km-Stand bei Übergabe	163.785 km		Raucherfahrzeug	k. A.		letzter KD am	01/01		Letzter KD (km)	1 km
	Farbe	Deep Black Perleffekt			Lackierung	Metallic			Reimport	k. A.		nächster KD am	22.11.2026		nächster KD (km)	20.900 km	
	Scheckheft	nicht vorhanden		Scheckheft Bemerkung Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen der Dekra keine Servicenachweise v..													
	Polster	Sitzbezüge für Sonder..		Polsterfarbe	Schwarz-Grau-Rot			Getriebe	Getriebe 7-Gang - Dop..			Schadstoffk. Euro6					
	Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.													
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.				Chiptuning: nein								

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung:					
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Ablagetasche an Vordersitzlehnen Aktive Frontklappe Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel asphärisch, links Außenspiegel lackiert Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon Chromleisten an Seitenfenstern Einparkhilfe hinten Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (.. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Fensterheber elektrisch vorn und hinten Fußraumbeleuchtung vorn Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckleuchten LED Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A.. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze .. Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne.. Kopfstützen hinten (3-fach) Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. LM-Felgen Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) Nebelschlussleuchte Radstand 2677 mm Rußpartikelfilter Scheibenwischer mit Regensensor Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Sitze: Komfortsitze vorn Start/Stop-Anlage Türgriffe außen Wagenfarbe Volkswagen Media Control und App-Connect /.. Wegfahrsperr (elektronisch)		Ablagefach am Dachhimmel Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anti-Blockier-System (ABS) Anzeige für Waschwasserstand Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le.. Bremsassistent Doppeltonhorn Einparkhilfe vorn und hinten Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru.. Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Frontscheibe Verbundglas getönt Gepäckraumabdeckung / Rollo Handschuhfach abschließbar und beleuchtet Heckscheibenwischer Innenspiegel mit Abblendautomatik Karosserie: 4-türig Klimaanlage Climatronic 3-Zonen Lendenwirbelstützen vorn Leseleuchten vorn Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar Navigationsmodul Discover Media (für Audios.. Parkbremse elektrisch Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn Servolenkung elektro-mechanisch und gesch.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sitzlehne vorn rechts umklappbar Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum Verbandkasten und Warndreieck Wärmeschutzverglasung grün getönt Winter-Paket		Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Audiosystem Composition Media (Touchscre.. Außenspiegel konvex, rechts Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Chrom-Paket (1) Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu.. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Fußmatten Textil Gepäckraumbeleuchtung Handschuhfach mit Kühlfunktion Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer Insassen-Schutzsystem proaktiv Kennzeichenbeleuchtung LED Knieairbag Fahrerseite Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf.. Leuchtweitenregulung Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. Pedale Edelstahl / Aluminium-Design Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklap.. Schalt-/Wählhebelgriff Leder SCR-System (AdBlue-Technologie) Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer Sitze vorn höhenverstellbar Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Tagfahrlicht Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
	Sonderausstattung:					
	Anhängerkupplung schwenkbar Perleffekt-Lackierung Reifendruck-Kontrollsystem		Mobile Online Dienste Carstick Raucher-Paket Spiegel-Paket		Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPo.. Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..	
	Sondermodellpaket:					
	Sondermodell Sound					
	Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 08.07.2026 - Gültig bis 163785 km				
	Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
		Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein		nein	nein	nein	0,00 €	
Vorschäden lt. Bewerter:						
Tauschaggregat		Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
-	ja	-	-	0,00 €		
(U) Nachlackierung -> Nachlackierung: Seitenwand rechts+Tür hinten rechts+Kotflügel vorne links (0,00 €)						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein					
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand												
						Aufwendungen im Innenraum Aufwendungen Optisch außen Zwischensumme						
Bemerkung zum optischen Zustand: Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt und nass. Kostenerweiterung nach Fahrzeugreinigung durch verdeckte Mängel möglich. Wss steinschläge ohne Rissbildung. Steinschläge im Frontbereich. Standbewertung durchgeführt												

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. Nachlackierung	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts Nachlackierung	Tür h. rechts Nachlackierung	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Inspektion - Fahrzeugabmeldung Inspektion - HU/AU Inspektion - Wartung Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern Zwischensumme	
Bemerkung zum technischen Zustand: Keine Elsa abfrage möglich Zur Hereinnahme sämtliche Schlüssel und Zubehör vorlegen und erneut Prüfen	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	235/50R18	6,00 mm (Uniroyal)	6,00 mm (Uniroyal)
	Reifen hinten	HL	HR
	235/50R18	7,00 mm (Uniroyal)	7,00 mm (Uniroyal)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			kein Ersatzrad

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Nachlackierung: Seitenwand rechts+Tür hinten rechts+Kotflügel vorne links (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 162.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer