



Mercedes-Benz E 350 BlueTec 4Matic

EZ 05/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 226.815km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 350 BlueTec 4Matic [DE - Kb5 E 350 CDI 4MATIC EU6, BlueTEC Avantgarde DPF, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122941B041027	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 226.815km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 252 PS (185 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 205.118km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kerben	Kerben	Kratzer	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Felgen sind verschürft			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	70	Heckklappe	90
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernschließung Heckdeckel
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen vorn NECK-PRO | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 3,0 Ltr. - 185 kW CDI KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTSILBER |
| • PRE-SAFE-System | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 | • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach |
| • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung) | • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent | • Brillenfach im Dachhimmel integriert |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Diebstahlschutz-Paket |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Fahrassistent-Paket |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistent-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent |
| • Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent | • Getränkehalter vorn |
| • Innenhimmel Stoff | • Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage |
| • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Memory-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sender für Garagentoröffner (integriert) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenschutz-Paket |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System |
| • Sport-Paket (AMG / AMG-Line) | • Sportsitze vorn |
| • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus | • Verkleidung / Seitenschweller (AMG) |

- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)

- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie /
LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















27.05.2014	1313	DEG00027	2	2	185/3600	240
MI	AC		1873			
WDD21229418041027	2	1511	2035			
MERCEDES-BENZ		84				
212 K		170	2630	2630		
J2BDP1		1210	1420			
NZCCB506		1210	1420			
		72	2700	70		
E 350 BLUETEC 4MATIC		2100	750	5		
DAIMLER (D)		245/40 R18 97Y XL				
Fa.z. Pers.bef.b. R Spl.		245/40 R18 97Y XL				
Kombi Limousine						
715/2007*195/2013T		GRAU	7			
EURO6:TCI: M, M1 I		61*2007/45*0200*19				
Diesel		14/11/2013	K	HP568290		
0002	13670	2987				
F.1/F.2:2730 R.ANH.BETR.*7.2/8.2:1510 R.ANH.BETR.*WW.ANH.L1						
EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*F2 IST BEI WECHSELSEITIG MONI						
ERT.AHK U.BSP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO						
00 KM/H GEN.5.AEND.VO.2.9.AUSEN.VO.3.STVO.AUSGESTATTET*DATUM						
ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.05.2014:						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Stoßstange hinten (Delle)



Stoßstange hinten (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)