



Fiat Tipo Lounge

EZ 06/2019 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 100.629km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Tipo Lounge [DE - LimS5 1.6 Multijet EU6d-T, Lounge Start &Stop (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2021]		
Kategorie Limousine	FIN ZFA35600006N45713	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.629km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.568 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	-	-

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	140	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6 Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW JTDM 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Control-Display mit TFT-Farbdisplay
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Exterieurumfänge Chrom
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player (Touchscreen 7")
- Klimaautomatik
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mobile Online Dienste UConnect Live
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Tasche an Sitz vorn rechts | • Türgriffe außen verchromt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zuheizer | • Airbag Fahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite | • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle) | • USB-Schnittstelle |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Regen-/Lichtsensoren |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (NEW ROSSO (VR-716/B)) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Komfort-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Sicherheits-Paket Plus | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Armlehne hinten | • Fußmatten |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.06.2019	1727	AHR000430	2	1	88/3750	199
M1	AF		4368	-	1792	-
ZFA35600006N45713		9	1495	- 1595	1465	- 1556
FIAT			-	60	-	
356			147	1890	1890	
HXG11			1050	900		
H10E5			1050	900		
			77	2813	68	
FIAT TIPO			1300	500		
FCA ITALY (I)			195/65R15	91H - 6JX15-38		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65R15	91H - 6JX15-38		
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*2017/1347BG			ROT		3	
EURO6;WLTP;BG;PI/CI: M, N1 I			e3*2007/46*0373*19			
Diesel			30.01.2019		HL720948	
0002	36BG	1598				
WW. AHK LT. EGTG+TECHN. ZUL. GES-MASS E. ZUGKOMBINATION 2.8						
90 KG						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)




Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)