



Opel Insignia Business Innovation

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 142.225km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Business Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6, Business Innovation, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN W0LGT8G12H1023013	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.225km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.000km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Schiebedach ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumboden ausziehbar
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Innovations-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
• Nebelscheinwerfer	• OnStar SOS Service
• Park-Assistent	• Premium-Paket 2 / Leder perforiert
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung hydraulisch	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Sicht-Paket
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Heckleuchten LED
• Tagfahrlicht	• Aktives Kurvenlicht (AFL)
• Schließ-/Startsystem Keyless Open	• Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Frontkamera
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
• Parkpilotsystem	• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
• Sitz-Komfort-Paket 2	• Sitz-Komfort-Paket 1
• Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar	• Premium-Sitz vorn rechts
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Sitzheizung vorn
• Innenausstattung: Leder perforiert	• Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Sitzbelüftung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Sport Edition / Design-Paket Performance	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
• CD-Laufwerk	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)

- | | |
|--|--|
| • Fahrwerk FlexRide Premium | • Flexx-Paket (Flex-Organizer) |
| • Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | • Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Seitenairbag hinten |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Textilfussmatten |
| • OPC-Line Interieur-Paket | • Pedale Aluminium |
| • Dachhimmel schwarz | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder (OPC-Design) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line | • OPC-Line-Paket 1 |
| • Seitenschweller | • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe |
| • Frontspoilerlippe | • Heckschürzenlippe |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Audiosystem mit Radioempfang digital |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.11.16	0035	BEL004392	2	01	125 / 3750	215
M1	AC		4913	1856		
WOLGT8G12H1023013	4		1520	1901		
OPEL			85			
OG-A			149	2320	2320	
DAHMA12			1170	1190		
BA1S18GDM5			1170	1190		
			74	2813	72	
INSIGNIA SPORTS TOURER SW			1800	750	5	
OPEL			245/40 R19 98Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/40 R19 98Y			
Kombi f. mousine						
715/2007+136/2014W						
EUROG;W;PI/C;M;N1 1			e1*2007/46*03/4*19			
Diesel			02.08.16	GR264354		
0002	36W0	1956				
F.1/F.2:+60 b.Anhangebetrieb*7.2/8.2:+85 L.Anh.Betr.*t						
techn:zul. Ges. Masse d. Zugkomb. 4150 kg-Ges. 12% Stel						
g.*S.1: max. S-Pl. *vw.AHK*18. EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)