



Volkswagen Tiguan Track & Style BMT 4Motion

EZ 01/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 133.662km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Track & Style BMT 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU5, 4Motion Track & Style, 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZEW576087	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.662km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 115.754km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	140	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Fahrprogramm
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Radstand 2604 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenschutzleisten Chrom
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 28 Grad)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Parkbremse elektrisch	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent	



Sonderausstattung

• Business-Paket Premium mit Navigation	• Einparkhilfe hinten
• Fahrassistenz-Paket	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fußmatten Textil	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Seitenairbag hinten	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
• Wendematte Gepäckraum	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
• Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod	• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Mittelarmlehne vorn
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Außenspiegel elektr. anklappbar

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Sitzheizung vorn | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Service-Nachricht 11

1. Name, Dienstleistung wurde:

- ☒ Wechsel Service
- ☒ Inspektion
- ☒ Ölwechsel
- ☒ mit weiteren Inspektionen
- ☒ Longlife-Motoren
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturarbeiten
- ☒ Austausch (auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **25.11.25**

von: **115751**

Technikername:

Service durchgeführt von:

13120145
Autobus Service
40955 Stuttgart

13120145
Autobus Service
40955 Stuttgart

Stempel des Fachbetriebs:

Prüfung der Service-Intervalle:

Wurde die Service-Intervalle-Abgabe durchgeführt?

Ja ☒ Nein ☐

am Datum: **11/26**

bei dem Stand: **11/26**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Rostflecken ☐ Korrosion ☐ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachricht 12

1. Name, Dienstleistung wurde:

- ☒ Wechsel Service
- ☒ Inspektion
- ☒ Ölwechsel
- ☒ mit weiteren Inspektionen
- ☒ Longlife-Motoren
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturarbeiten
- ☒ Austausch (auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **29.11.24**

von: **102271**

Technikername:

Service durchgeführt von:

13120145
Autobus Service
40955 Stuttgart

13120145
Autobus Service
40955 Stuttgart

Stempel des Fachbetriebs:

Prüfung der Service-Intervalle:

Wurde die Service-Intervalle-Abgabe durchgeführt?

Ja ☒ Nein ☐

am Datum: **11/26**

bei dem Stand: **11/26**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Rostflecken ☐ Korrosion ☐ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachricht 11

1. Name, Dienstleistung wurde:

- ☒ Wechsel Service
- ☒ Inspektion
- ☒ Ölwechsel
- ☒ mit weiteren Inspektionen
- ☒ Longlife-Motoren
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturarbeiten
- ☒ Austausch (auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **8.12.23**

von: **95564**

Technikername:

Service durchgeführt von:

13120145
Autobus Service
40955 Stuttgart

13120145
Autobus Service
40955 Stuttgart

Stempel des Fachbetriebs:

Prüfung der Service-Intervalle:

Wurde die Service-Intervalle-Abgabe durchgeführt?

Ja ☒ Nein ☐

am Datum: **12/2024**

bei dem Stand: **12/2024**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Rostflecken ☐ Korrosion ☐ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)