



Citroen C4 Cactus Shine Edition

EZ 04/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 165.636km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Cactus Shine Edition [DE - SUV5 1.6 BlueHDi 100 FAP EU6, Shine Edition, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF70BBHYHGE526443	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.636km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 143.968km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 89g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	140	Heckklappe	160
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klima-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Farbdisplay
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- Connecting-Box
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,6 Ltr. - 73 kW Blue-HDI FAP |
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM | • Park-Assistent-Paket |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2595 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzbank klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1) | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Stop-Start-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschluss |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)