



Kia Picanto 1.1 Start

EZ 08/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 88.726km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 06***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Picanto 1.1 Start [DE - LimS5 1.1 EU4, Start, (Facelift) 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNABA24329T803150	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.726km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.086 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.242km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachantenne	• Drehzahlmesser
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernentriegelung Tankklappe	• Getriebe 5-Gang
• Gurtstraffer (vorn)	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Motor 1,1 Ltr. - 48 kW KAT
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: TITANIUMSILBER MET.
• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	• Reifen-Reparaturset
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2000
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblende rechts mit Spiegel

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Audiosystem KIA Clarion MP3-Tuner | • Klimaanlage |
| • Metallic-Lackierung | • Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)