



Audi A4 Avant

EZ 04/2010 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 336.642km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.7 TDI DPF EU5, Ambiente, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K5AA129870	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 336.642km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.698 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 186.476km	Letzter Service am 05/2015
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Fahrschulauto		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	285 
Motorhaube	195 	Heckklappe	190 
Dach	195 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Kupplung schwergängig;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arkana
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,7 Ltr. - 140 kW V6 24V TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • CD-Wechsler im Handschuhfach | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Innovations-Paket (100 Jahre Audi) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Perleffekt-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent |
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Licht- und Regensensor | • Sprachsteuerungs-System |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













01.04.10	0588	AHO000511	2	01	140 / 3500	230
M1	AC		4703-4851			1826
WAUZZZ8K5AA129870		8	1415-1446			1695
AUDI				80		-
B8			164	2190		2190
ACGKAF1			1165	1155		-
FM6B3002R8K617MGEMO			1165	1155		-
-			76	2500		73
AUDI A4			1600	750	5	-
AUDI			225/50 R17 94Y			-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94Y			-
Kombilimousine						-
715/2007*692/2008A			SCHWARZ	9/-		-
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0430*15			-
Diesel			08.12.09	K	DT226391	-
0002	35A0	2698				-
F.1/F.2:2260 u. 7.2/8.2:1235 b.Anhängebetrieb*O.1:1800 bis 8% Steig.*FZ ist mit werkseitig montierter AHK m. spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem .3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag Erstzu 1.*ww.AHK lt.EGTG*						



[illegible]

Gewährleistungsnachweis

AUDI AG

85045 Ingolstadt

Fahrzeug-

Überabnahmeprüfung (S.14)

2.5. März 2010

Datum der Auslieferung

Stempel des ausliefernden
Audi Betriebes

Fahrzeugkenndaten

- ① Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
- ② Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr
- ③ Motor- und Getriebekennbuchstaben
- ④ LKW-Nr., Innenausstattungs-Nr.
- ⑤ Mehrstufungs-Nr.
- ⑥ Verbrauchsrate¹⁾, innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km),
CO₂-Emission¹⁾, kombiniert (g/km)

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach den gegenwärtigen Messverfahren ermittelt. Die Angaben können sich leicht vom tatsächlichen Wert unterscheiden. Die Angaben sind nur für die Zwecke der Fahrzeugübernahmeprüfung. Die Angaben sind nicht für die Zwecke der Fahrzeugübernahmeprüfung. Die Angaben sind nicht für die Zwecke der Fahrzeugübernahmeprüfung.

Sonderausstattung

Veränderungen der Auslieferung

Auftrag-Nr.:

47962

HAUZZZ 8K 5 AA129870

8K5 CCC 0650649-0

A4 Avant TD12.7 U6

140 KH H6S 02/10

CGKA

--- KXQ

LZ9V/LZ9Y

NOL/GO

E0A 7D1 4UE 6XK SSL 6TS
1K1U J0Z 11A 1AT 1RA
3FA 5HA 7X4
FEF 8GR 0CL 0YJ 0JK
TA1 3NZ 8BP U2A X0A 1N3
220 80S 904 82S D4U
7T6 C08 7X6 4X3 2K1
3L3 4KC 3Y4 4X4 5D7
1SA 7TG 01A 4GF

8.1 5.2 6.2 164

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)