

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi Q5 50 TFSI e quattro advanced

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WAUZZZFY1P2168479

Kilometerstand: 87.919 km


Erstzulassung: 12.09.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Innenraum (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)




Frontscheibe (DEKRA)



Fahrgestellnummer (DEKRA)



kmstand (DEKRA)




Serviceanzeige (DEKRA)



Navi (DEKRA)



Kamera (DEKRA)



Fahrzeugschlüssel, Bordmappe, Bordbuch, Serviceheft, Betriebsanleitung (DEKRA)



Unteransicht Front (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)




Montierter Radsatz (DEKRA)



Schweller (DEKRA)



Unteransicht Heck (DEKRA)




Schweller (DEKRA)



Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)




Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)




Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Dachgrundträger Fehlt (DEKRA)



Zierleiste Türverkleidung VL zerkratzt (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)




innenraum (DEKRA)



Diagonale hinten links (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Tire Fit lose teile (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)




Diagonale vorn (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Montierter Radsatz (DEKRA)



Dachgrundträger Fehlt (DEKRA)




Kombiinstrument (DEKRA)



Schweller (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)




Navi (DEKRA)



Fahrgestellnummer (DEKRA)




Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Schweller (DEKRA)




Serviceanzeige (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Diagonale hinten links (DEKRA)



Tire Fit lose teile (DEKRA)



Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)



Kamera (DEKRA)




Unteransicht Front (DEKRA)




innenraum (DEKRA)



Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)



Unteransicht Heck (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)




kmstand (DEKRA)




Zierleiste Türverkleidung VL zerkratzt (DEKRA)



Frontscheibe (DEKRA)



Fahrzeugschlüssel,Bordmappe,Bordbuch,Serviceheft,Betriebsanleitung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)

Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell			
	Audi		Q5 50 TFSI e quattro advanc..			50 2.0 TFSI e quattro EU6d, advanc..			
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WAUZZZFY1P2168479		Sport-Utility-Vehicle			5	Hybr.B/E ext. aufl.	0588/BYI	
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. III	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	12.09.2023		k. A.	k. A.	195 kW	4	1984	09/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		14,4		A+++		41 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	k. A.		87.919 km		k. A.		nein	09/25	59.022 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)	
Mythossschwarz Metallic			metallic		k. A.	k. A.		1 km	
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung						
Ohne Einträge									
Polster			Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Stoff Sequenz/Leder-K..			schwarz-schwarz-felsg..		Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro 6d		
Ehemalige Nutzung			Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung			k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Anti-Blockier-System (ABS) Audi Drive Select e-tron Aufladesystem Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio.. Fensterzierleisten schwarz Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +.. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Karosserie: 4-türig Kraftstofftank: 54 Ltr. Ladekabel mit Schukostecker Luftzusatzheizung elektrisch Nichtraucher-Paket Radioempfang digital (DAB) Reifenkontroll-Anzeige Seitenairbag vorn Start/Stop-Anlage Universal-Schnittstelle Bluetooth	Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (.. Antriebsart: Allradantrieb Außenspiegel Wagenfarbe Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Pl.. Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu.. Frontscheibe Akustikglas Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI) Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron) Ladekantenschutz (Edelstahl) Modellpflege Otto-Partikelfilter (OPF) Radstand 2819 mm Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar .. Servolenkung elektro-mechanisch Stoßfänger Ausführung: advanced Wärmeschutzverglasung grün getönt	Allradkupplung Audi connect (Notruf- und Assistance-System) Dachkantenspoiler Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb) Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Fußmatten Velours Getränkehalter Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System (Sideguard) Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V) Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Multifunktionskamera Parkbremse elektro-mechanisch Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Standklimatisierung Tagfahrlicht LED Wegfahrsperr (elektronisch)
	Sonderausstattung:		
	Assistenz-Paket Stadt Audi Smartphone Interface Dachreling (Aluminium) Kombiinstrument digital (virtual cockpit) LM-Felgen 7x17 (10-Speichen, für Winterbere.. Metallic-Lackierung Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo..	Assistenz-Paket Tour Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Interieur-Paket S line Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck.. LM-Felgen 8x19 (5-Arm-Wing-Design) Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung Sound-System DSP / Audi Sound-System	Audi connect (Internetbasierende Dienste) Business-Paket Kindersicherheits-Paket Kopfstützen variabel verstellbar Matrix-LED-Scheinwerfer Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	-	-	-	0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	0,00 €						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert						
1.	Frontscheibe, Steinschlag - Gebrauchsspur										
2.	Lackvorbereitung										
3.	Motorhaube Lackierung, Steinschlag - Gebrauchsspur										
4.	Netztrennwand fehlt										
5.	Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt - smart repair										
6.	Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag - Gebrauchsspur										
7.	Tür hinten links, eingedellt - Gebrauchsspur										
8.	Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt - Gebrauchsspur										
9.	Tür vorne rechts, eingedellt - instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau										
		Zwischensumme (Netto)									
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	Dachgrundträger inkl drehmoment und tasche Fehlt - erneuern										
2.	Ladeequipment komplett fehlt - erneuern										
3.	Zierleiste Türverkleidung VL zerkratzt - erneuern										
		Zwischensumme (Netto)									
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	COC-Papiere fehlen										
2.	Ladekabel fehlt										
3.	Trennnetz fehlt										
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt										
		Zwischensumme (Netto)									
Summe Minderwerte											
		Optischer Zustand									
		Technischer Zustand									
		Fehlteile und Dienstleistungen									
		Endbetrag (Netto)									
		19% Mehrwertsteuer									
		Endbetrag (Brutto)									
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Schadenshöhe	Wertminderung							
---	---		---	---							
		Summe	0,00 €	0,00 €							
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	235/55 R19 101W	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	235/55 R19 101W	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Bemerkung		Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung	Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:				
	Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II		
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X	
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X	
	Verbandskasten	X	Werkzeug	X	
	Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X	
	Ladekabel (TYP2)		Ladegerät		
	Felgenschlösser		Navigations-Datenträger		
	Windschott		Kundenrechnung		
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung		
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung				
	Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X	
	Trennnetz		Feuerlöscher		
	Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder		
	Wagenheber		Kompressor	X	
	Füllmittel	X			
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt				
	Zweiter Radsatz				
	Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	-	-	-	
Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	nein	nein	nein	
Vorschadenhöhe 0,00 €					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer