



Kia Rio Cool

EZ 03/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 69.679km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Rio Cool [AT - LimS5 1.2 EU5, Cool, 2011 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNADM511AC6726575	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 69.679km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2012 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(9 mm)

(9 mm)

(9 mm)

(9 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	235 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	210 
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer (vorn)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GRAPHITE
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung

- | | |
|---|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage (ISG) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











40 Antragsteller ist	Besitzer, das ist kein Eigentumsfahrzeug
44 Verwendungsbewertung	01
6 Fm	KNACM511AC6726575
8 Erstmalige Zulassung am	22.03.2012
48 Genehmigungsdatum	06.10.2011
49 Genehmigungsnummer	EG-Betriebsnummer
47 Nationaler Code	199524
7 Klasse / Fahrzeugart	M1 / Personenkraftwagen
01 Marke	KIA
03 Handelsbezeichnung	RIO/CV/VT/1.2/C00/LMT/80i
02 Typ/Varianten/Version	LBSP/3/MS1A21
422 Anzahl der Vorbesitzer	1
421 Anlage	gemeldet am 3. JULI 2026 in Besondere polizeiliche Kontrolle Nr. 401 24 27 WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG WIG 4070 Eferding, Polzensz 17 für die LPD OO/Linz

40 Antragsteller ist	Besitzer, das ist kein Eigentumsfahrzeug
44 Verwendungsbewertung	01
6 Fm	KNACM511AC6726575
8 Erstmalige Zulassung am	22.03.2012
48 Genehmigungsdatum	06.10.2011
49 Genehmigungsnummer	EG-Betriebsnummer
47 Nationaler Code	199524
7 Klasse / Fahrzeugart	M1 / Personenkraftwagen
01 Marke	KIA
03 Handelsbezeichnung	RIO/CV/VT/1.2/C00/LMT/80i
02 Typ/Varianten/Version	LBSP/3/MS1A21
422 Anzahl der Vorbesitzer	1
421 Anlage	gemeldet am 3. JULI 2026 in Besondere polizeiliche Kontrolle Nr. 401 24 27 WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG WIG 4070 Eferding, Polzensz 17 für die LPD OO/Linz



[illegible]

1	Kaufkraftverlust (konstant)		
2	Aufwertungen	Bewertung des 1000 € 100 auf 1000 € 1000	1000
3	Grund-Gewinnungsformulare	100 auf 1000 € 1000	1000
4	Darum ist einmalige Genehmigung der Type	100 auf 1000 € 1000	1000
5	Erste Einzahlung	100 auf 1000 € 1000	1000
6	Der Zahlungs vorangegangene Kasse	100 auf 1000 € 1000	1000
7	Anlage in Distributionsgesellschaft Teil 1	100 auf 1000 € 1000	1000
8	Zahlungsgüter gegen 1000, 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
9	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
10	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
11	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
12	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
13	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
14	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
15	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
16	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
17	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
18	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
19	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
20	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
21	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
22	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
23	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
24	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
25	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
26	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
27	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
28	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
29	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
30	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
31	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
32	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
33	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
34	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
35	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
36	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
37	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
38	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
39	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
40	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
41	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
42	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
43	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
44	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
45	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
46	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
47	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
48	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
49	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
50	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
51	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
52	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
53	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
54	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
55	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
56	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
57	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
58	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
59	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
60	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
61	1000 auf 1000 € 1000	100 auf 1000 € 1000	1000
62	1000 auf 1000 € 1000		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Verformung)



Fahrtür (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)