



BMW xDrive 20 i

EZ 04/2014 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 175.065km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 i [DE - SUV5 20i EU6, xDrive, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVM91090VT73857	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.065km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 163.525km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	510 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	110	Heckklappe	250 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2760 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn

- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Sitze vorn höhenverstellbar



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Akzentschliff
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Servolenkung Servotronic
- Sprachbediensystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Coral Red
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Median
- Ambiente-Beleuchtung
- Multifunktion für Lenkrad
- Tagfahrlicht
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Coral Red
- Ausstattungs-Paket: Sport Line
- Dachreling (Aluminium)
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Fußmatten Velours
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒		☒		☒
	☒				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)