



## Mazda 6 2.2 CRDT Dynamic

EZ 05/2009 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 247.029km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 32\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                       |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mazda                                        | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>6 2.2 CRDT Dynamic [DE - Kb5 2.2 CD DPF EU4, Dynamic (Sport), 2009 - 2010] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>JMZGH19B601239403                                                                              | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>247.029km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                  | Leistung<br>163 PS (120 KW)                                       | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>2.184 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                          | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                                            | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>05/2009                                              | Farbe<br>Blau                                                                                         | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>146g/km (NEFZ)                                                                      |                                                                   | Kraftstoffverbrauch<br>5.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            |
|                                                                                   | Kerben                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (2 mm)                                                                            | (2 mm)                                                                              | (3 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              |
| Reifenschäden: Reifen einseitig abgefahren                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 340  | Beifahrertür             | 160                      |
| Kotflügel vorne links   | -                                                                                       | Kotflügel vorne rechts   | 80                       |
| Türe hinten links       | 290  | Türe hinten rechts       | 90                       |
| Seitenteil hinten links | 130                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 90                       |
| Motorhaube              | 420  | Heckklappe               | 90                       |
| Dach                    | 70                                                                                      |                          |                          |



# Technischer Zustand

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                   |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                   |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Dieselpartikelfilter leuchtet; |

## Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

## Zusatzinformationen

Zwei Funkfernbedienung ohne Funktion; ein Schlüssel beschädigt.

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • 3. Bremsleuchte                           | • Airbag Beifahrerseite                                 |
| • Airbag Fahrerseite                        | • Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar               |
| • Anti-Blockier-System (ABS)                | • Audiobedienung am Lenkrad                             |
| • Audiosystem: Radioanlage                  | • Außenspiegel Wagenfarbe                               |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar           | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide     |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide   | • Bordcomputer                                          |
| • CD-Wechsler (6-fach)                      | • Dachreling                                            |
| • Dachspoiler Wagenfarbe                    | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung         |
| • Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)     | • Einschaltautomatik für Fahrlicht                      |
| • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)        | • Elektron. Traktionskontrolle                          |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent  | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)      |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten     | • Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth |
| • Füllstandsanzeige für Scheibenwaschanlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)               |
| • Getriebe 6-Gang                           | • Gurtstraffer vorn                                     |
| • Heckscheibe abgedunkelt                   | • Heckscheibe heizbar                                   |
| • Innenausstattung: Chrom-Applikationen     | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                     |

- |                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Instrumentenanzeige Optitron                     | • Karosserie: 5-türig                   |
| • Klimaautomatik                                   | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten  |
| • Kraftst.-Vorwärmung (Diesel)                     | • Kühlergrill verchromt                 |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)                | • Leuchtweitenregelung automatisch      |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet                       | • Mittelarmlehne vorn                   |
| • Motor 2,2 Ltr. - 120 kW Turbodiesel KAT          | • Nebelscheinwerfer                     |
| • Original Fahrzeug Farbe: STORMY BLUE             | • Reifen-Reparaturkit                   |
| • Rußpartikelfilter                                | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder          |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                  | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)   |
| • Schmutzfänger hinten                             | • Seitenairbag vorn                     |
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt                | • Servolenkung                          |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder              | • Sitzheizung vorn                      |
| • Sound-System BOSE                                | • Stoßfänger Wagenfarbe                 |
| • Tagfahrlicht                                     | • Türgriffe außen Wagenfarbe            |
| • Türverkleidung mit Einstiegsleuchte              | • Verglasung getönt                     |
| • Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizer (PTC)                               |                                         |



## Sonderausstattung

---

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos






















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)





Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)





Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)