



BMW xDrive 20 d Advantage

EZ 05/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 87.909km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d Advantage [DE - SUV5 xDrive20d EU6d-T, Advantage, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAJJ110105N35246	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.909km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.633km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(1 mm)	(1 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	99	Beifahrertür	102
Kotflügel vorne links	98	Kotflügel vorne rechts	103
Türe hinten links	103	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	106
Motorhaube	118	Heckklappe	103
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

1x Funkfernbedienung verschlissen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Advantage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistentz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistentz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank: vergrößert

- | | |
|---|---|
| • Laderaumboden faltbar | • Laderaumboden variabel |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2670 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Abbiegelicht | • Außenspiegel-Paket |
| • Business-Paket | • Dachreling Aluminium satiniert |
| • Exterieurumfänge Aluminium satiniert | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sportsitze vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil I

059

03.05.2019	0005	1800061	2	2	2	150/4000	1219
M1	1AC	4439	1598	1821	1690		
WBAJ110105N35246	2						
BMW		155	2205	2205			
FIX		1115	1120				
1111		1115	1120				
DAW50000		75	3000	67			
X1 XDRIVE20D		2000	750	2			
BAYER.MOT.WERKE-BMW		225/55 R17 97 W					
Fz.z.Pers.Bef.b. 9 Spl.		225/55 R17 97 W					
KombiLimousine							
715/2007*2018/1832DG		grau		7			
EURO6:WLTP:DG:PI/CI: M, N1		41*2007/46*1676*07					
D16561		31.01.2019	5	1575964			
0002	16DG	1995					
7.2/8.2: +120 B.ANHANGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *DATUM ZUR E							
MISSIONSKLASSE: 03.05.2019*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)