



Opel Corsa C Selection

EZ 08/2001 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 130.428km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa C Selection		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0XCF0814249487	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.428km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 58 PS (43 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 973 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2001	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links


(4 mm)
Rost

Vorne rechts


(4 mm)
Rost

Hinten links


(5 mm)
Rost

Hinten rechts


(5 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	205 
Kotflügel vorne links	215 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	200 	Heckklappe	240 
Dach	175 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer Kupplung defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz
- Reserverad in Fahrbereifung
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Trommelbremse hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 43 kW 12V KAT (Z 10 XE / LW3)
- Reifen 155 R13 ..T
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Vorrüstung für Kindersitz



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte | • Audiosystem: Radio |
| • Batterie 55 Ah | • Generator 100 A |
| • Klimaanlage | • Produktionsstätte: Spanien (Zaragoza) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem fehlt



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)