



BMW sDrive 18 i

EZ 05/2015 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 95.919km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 31***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 18 i [DE - SUV5 18i EU6, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVL31070VZ17403	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.919km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.040km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 195g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm) Kerben	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Kofferraum öffnet nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Heckantrieb
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Check-Control-System	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V
• Nebelscheinwerfer	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ	• Radstand 2760 mm
• Reifenpannen-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Advantage-Paket Plus |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Armauflage vorn |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Dachreling (Aluminium) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Heckleuchten LED | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Sprachbediensystem |
| • Tagfahrlicht | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













15.05.2015	0005	AYQ000544	2	1	110/6400
M1	AC		4477		1798
WBAVL31070VZ17403	X		1545		1530
BMW				80	64
X1			185		2010
VL31			915		1135
6A050000			915		1135
			77		3750
X1 sDrive18i			1700		750
BAYER. MOT. WERKE-BMW			225/50 R17 94H		5
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94H		
Kombillmousse					
715/2007*459/2012W			SCHWARZ		9
EURO6;W;P/CI; M, N1.1			e1*2007/46*0275*11		
Benzin			12.05.2014		K-EL0
0001	36WD	1995			
F.1/F.2: 2090 B.ANHANGEBETRIEB*7.28.2					
1250 B.ANHANGEBETRIEB					
B*WW.AHK.LT.ETG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 15.05.2015*					



31562 Nieburg (Weier)

(8) Nächste HU / Plakette : April 2028 / ja

Fz-Hersteller : BAYER MOT.WERKE-BMW / 0005

Erstzulassung / zGM : 15.05.2015 / 2010 kg

Letzte HU : 04.2024

Auftrags-Nr. Intern:

Messwerte:

Achse	Funktionssorte	Mess- und Funktionswerte der Bremsen					Anzahl (%)	Profiltiefe (mm)		Bewertung
		Links	Rechts	1. St.	2. St.	3. St.		Links	Rechts	
1	37.6	87	300	290	580	347	66.3	10.6		225/50 R17 94H-S
2	15.9	177	500	500	600	341	31.7	22.1		

Beim Betätigen der Fingerschleife wurde die Blockiergrenze erreicht
 Abbremsung FBA (%) 24 Berechnungsmasse in kg 2010

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 5.2.1.1 Anlage VII 9b/20

ODD-Funktionsprüfung
 Prüfverfahren: 03 0080-2
 Prüfername: ulgmanns Fz-Prüfung
 Prüfnummer: 0
 als Systemtechn. durchgeführt: 0

Messgröße	Einheit	Fahrzeug-Sollwerte		Fahrzeug-Istwerte	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Kühlmitteltemperatur	°C	70	100	72	880
Leertank-Druckluft	l/min	600	850	2700	2880
Druckluft-Druckluft	l/min	2300	2700	210	235
CO bei erhöhter Druckluft	% vol	0.970	1.000	1.001	1.001

Gesamtgewicht der AU
 AU-Messgerät: AVL DTEST GmbH AVL Gas 1000 V2 4.09.2021 30295 IN/2025

Berechnung (EUR):



Untersuchungsentgelt Netto: 547,36

Verfügung für Vorführung/Gerätenutzung (Verstatkosten): 8,21

MwSt 19%: 104,00

Gesamtbetrag Brutto: 759,57

Obiger Betrag enthält den Entgelt für die Bereitstellung von Prüfverfahren gemäß 5b/2.1.1 Anlage VII 9b/20 vom 1.01.2015 zur Info
 Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerzweck verwendet werden



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)