



## Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 05/2016 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 75.677km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                                         |                                           |                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2017] |                                           |                                        |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WVWZZZAUZGW596015                                                                                                                | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>75.677km    |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                        | Leistung<br>110 PS (81 KW)                | Kraftstoff<br>Benzin                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                        |
| Hubraum<br>1.197 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                                  | Letzter Service<br>30.995km               | Letzter Service am<br>06/2019          |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>5                                                                                                                              | Türen<br>4/5                              | Getriebe- Typ<br>Automatikgetriebe     |
| EZ<br>05/2016                                        | Farbe<br>Grau                                                                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                                         | CO2-Emissionen<br>116g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 100                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 100                      | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 100                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar

|                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Fußmatten Textil                                          | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                      |
| • Gepäckraumbeleuchtung                                     | • Gepäckraumboden höhenverstellbar                                 |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG             | • Handschuhfach mit Kühlfunktion                                   |
| • Heckscheibenwischer                                       | • Hinterachse: Verbundlenkerachse                                  |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed       | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter    |
| • Innenspiegel abblendbar                                   | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                      |
| • Karosserie: 4-türig                                       | • Kennzeichenbeleuchtung LED                                       |
| • Kindersicherung im Fahrgastraum                           | • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert         |
| • Knieairbag Fahrerseite                                    | • Kopfstützen hinten (3-fach)                                      |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten                      | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten                              | • Leuchtweitenregelung                                             |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar                              | • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI                                       |
| • Multifunktionsanzeige Plus                                | • Nebelschlussleuchte                                              |
| • Nichtraucher-Paket                                        | • Parkbremse elektrisch                                            |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                   | • Reifenkontroll-Anzeige                                           |
| • Rücksitzlehne geteilt                                     | • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar                   |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                       | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                     |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung                    | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar              |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                   | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                        |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)         | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar         |
| • Sitz-Komfort-Paket                                        | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                    |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                               | • Sitze: Komfortsitze vorn                                         |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                    | • Start/Stop-Anlage                                                |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                         | • Stoßfänger Wagenfarbe                                            |
| • Tagfahrlicht                                              | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                       |
| • Verbandkasten und Warndreieck                             | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten                  |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                              | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                                |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                     | • Chromeinfassung Lichtschalter                                    |
| • Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung | • Auto-Hold-Funktion                                               |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts             | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links                     |
| • Mittelarmlehne hinten                                     | • Sitz vorn links höhenverstellbar                                 |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                         | • Lendenwirbelstützen vorn                                         |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                          | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                                |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)               | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                     |



## Sonderausstattung


• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)

• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)              | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                         |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)    | • Rückfahrkamera (Rear View)                              |
| • Sonderlackierung Urano-Grau uni                      | • Lautsprecher (8)                                        |
| • Multimediabuchse AUX-IN                              | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon                |
| • Einparkhilfe vorn und hinten                         | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                        |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











[illegible]

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)