



Peugeot 5008 Active

EZ 11/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 120.118km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 5008 Active [AT - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6d-T, Active, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3MRHNSJL072890	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.118km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.698km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm) Kerben	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitätskontrolle
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Gurtkraftbegrenzer hinten
- Gurtstraffer hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe akustisch
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Gurtkraftbegrenzer
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet

• Head-up-Display	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer mit Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
• Innenausstattung: Dekoreinlagen in Carbon-Optik	• Innenausstattung: Dekorleisten in Chrom-Optik
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kartentasche an Vordersitze	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Kotflügelblende mit Chromeinlage	• Kühlergrill, Rahmen verchromt
• Laderaumboden variabel	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten vorn und hinten
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: EMERALD CRYSTAL
• Otto-Partikelfilter (GPF)	• Parkbremse elektrisch
• Pyrotechnischer Gurtstraffer	• Radstand 2840 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Safety-Paket	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• USB-Schnittstelle	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen	• Anhänger-Paket
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSM)	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Metallic-Lackierung	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
• Sitzausstattung: 7-Sitzer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)