



MINI Clubman Cooper S

EZ 06/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 96.348km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller MINI	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper S [DE - LimS5 Cooper S EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXS710402B86128	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.348km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 192 PS (141 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 92.325km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)
Kerben

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	95	Heckklappe	95
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Kopfstützen
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ELECTRIC BLUE II
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Türgriffe innen verchromt
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Black Checkered
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Warndreieck

- | | |
|---|---|
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Außenspiegel elektr. verstellbar |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Sportsitze vorn |
| • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services |
| • USB-Schnittstelle | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home) |
| • Bremsassistent | • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung Servotronic | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) | • Ausstattungs-Paket: Chili |
| • Außenspiegel weiß | • Blinkleuchten Weiß |
| • Dach weiß lackiert | • Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube |
| • Excitement-Paket | • Fußmatten Velours |
| • Innenausstattung: Chrome-Line | • Laderaumboden variabel |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts | • Leseleuchten vorn |
| • Licht-Paket | • MINI Driving Modes |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Heckspoiler |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Sonnenschutzverglasung | • Armauflage vorn |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Diamond | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Bordcomputer |
| • MINI Connected (Schnittstelle) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Nebelscheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Türe hinten links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)