



Audi A1 Sportback

EZ 09/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 102.938km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU5, Attraction, 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X3DB028806	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.938km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.197km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: AMALFIWEISS



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Dekorsatz Dachbogen und Heck in Kontrastfarbe |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaautomatik |
| • Media-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Raucher-Paket | • Satz Adapterkabel plus Audi music interface |
| • Sitzheizung vorn | • Licht- und Regensensor |
| • Connectivity-Paket | • Audi music interface |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Sensitiv-Mathematik	Sensitiv-Mathematik
Audi Longlife Service	Audi Longlife Service:
Ja / Nein	Ja / Nein
☒ Dienstzeit	☒ Dienstzeit
☒ Inspektion	☒ Inspektion
Audi Inspektions Service:	Audi Inspektions Service:
Ja / Nein	Ja / Nein
☒ Dienstzeit	☒ Dienstzeit
☒ Inspektion	☒ Inspektion
Zusatzarbeiten:	Zusatzarbeiten:
Ja / Nein	Ja / Nein
☒ Wasserpumpenöl	☒ Wasserpumpenöl
☒ Ölwechsel	☒ Ölwechsel
☒ Staub- und Pollenfilter	☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Luftfilter: Öl	☒ Luftfilter: Öl
☒ Schaltern	☒ Schaltern
☒ Lichtschalter	☒ Lichtschalter
☒ Scheinwerfer	☒ Scheinwerfer
☒ Scheibe: Öl	☒ Scheibe: Öl
☒ Scheibe: Grundfilter	☒ Scheibe: Grundfilter
Seiten: <i>Handgezeichnet</i>	Seiten: <i>Handgezeichnet</i>
Ein Stempel: <i>75574</i> <i>24</i> Nachschubung des Audi Service	Ein Stempel: <i>36497</i> <i>6326</i> Nachschubung des Audi Service
<i>11/00778</i> Handgezeichnet RSCF: Handgezeichnet	<i>Handgezeichnet</i> RSCF: Handgezeichnet
Datum: <i>Handgezeichnet</i>	Datum: <i>Handgezeichnet</i>



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)