



BMW 116 i

EZ 09/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 102.767km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 i [DE - LimS5 116 i EU6, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WBA2R110705B83578	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.767km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 38.836km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Aktive Differential Bremse (ADB)	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Design- und Ausstattungslinie Standard
• Dynamische Bremsleuchte	• Frontscheibe Verbundglas
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
• Karosserie: 5-türig	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Motor 1,5 Ltr. - 80 kW 12V	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Warndreieck	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Licht- und Regensensor
• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	• Lenkrad (Leder)
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
• Bordcomputer	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Bremsassistent
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Dynamische Traction Control (DTC)

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektronisch gesteuert |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| • Fußmatten Velours | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Sitzheizung vorn | • Park-Distance-Control (PDC) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)