



Seat Ibiza FR

EZ 06/2025 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 10.668km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza FR [DE - LimS5 1.0 TSI EU6e, FR OPF, (Facelift) 2024 - 2025]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZKJ2SR613208	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 10.668km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2025	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Leder-Optik
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klima-Komfort-Paket

• Kofferraumbeleuchtung	• Kombiinstrument digital (8 Zoll)
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Licht- und Sicht-Paket
• Modellpflege	• Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	• Notrufsystem
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer LED	• SEAT Media-System
• Seitenairbag	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sport-Fahrwerk FR / Cupra
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Stoßfänger FR-Design
• Tagfahrlicht LED	• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
• Wegfahrsperr (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Fensterheber elektrisch hinten
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay	• Bluetooth Audio-Streaming
• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
• Mobile Online Dienste Seat Connect	



Sonderausstattung

• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
• Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Gepäck-/Laderaumboden doppelt
• Metallic-Lackierung	• Reserverad als Notrad
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitz-Paket Dinamica
• Winter-Paket	• Rückfahrkamera
• Mittelarmlehne vorn	• Verzurrrösen Koffer-/Laderaum
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Sportsitze vorn
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Ablageetasche an Vordersitzlehnen
• Sitzheizung vorn	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)