



Audi Q3

EZ 11/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 90.308km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, quattro sport, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U5GR054549	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.308km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.262km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	265 
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	150	Heckklappe	185 
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Radstand 2603 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie
- Start/Stop-Anlage
- Voll-Lackierung
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: HAINANBLAU
- Sportsitze vorn
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED



Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Ablage-Paket
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe Akustikglas
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket
- Gepäckraum-Paket
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












30.11.2015	0588	BCT000733	02	02	0110/03500	204
M1	AC		04388	-	04496	1831 - 1871
WUZZZZ8U5GR054549	3		1549	-	1609	01645 - -
AUDI			-		00080	-
8U			0129		002170	2170
XDFTAQ1			01145		01110	-
QM62Q039P8U057MMEM1			01145		01110	-
			68		02375	73
Q3			01800		0750	5
AUDI			215/65	R16	98V	
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/65	R16	98V	
KOMBILIMOUSINE			-			
715/2007*136/2014W						5
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0591*14			
DIESEL			14.10.2015		K	EN973409
0002	36W0	01968	-			
F.1/F.2:2230 U. 7.2/8.2:1190 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZU						
L.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:4030KG*WW.AHK LT.BGTG*DAT						
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.11.2015*						



38	Horizontale Geschwindigkeit [km/h]	304	
39	Stichtiefe Achse 12 [mm]	1533	/ 1575
40	Radler / RadfahrerInnen		
41	Achse 1	21040 100 96V	/ 63,64V 1733
42	Achse 2	21040 100 96V	/ 63,64V 1733
43	Anlagen-Entwurfsklasse	nicht vorhanden	
44	Art der Auflage	AL	
45	Farbe des Fahrzeug	BLAU	
46	Art der Ausrichtung des Tors	S, S 2 (links), 2 (rechts)	
47	Art der Ausrichtung (senkrecht / schräg)		
48	Wird der (bei) nur zur Verwendung bei schweren Fahrzeug bestimmt (ja/nei)	----	
49	Art der Art (RadfahrerInnen zugelassen)		
50	Stützweite		
51	Grundgeschwindigkeit		
52	Stützweite [mm] (bei m ²)	95,50	/ 2375
53	Fahrgeschwindigkeit [km/h]	70,50	
54	Aluminium [kg]	6,96	W
55	Aluminium [kg]	716,76	176/2017/18/20148
56	1.3. Parameter: Typ (Extr 5 oder 6) / NHTC (ELONG W)		
57	CO [mg/kWh]	171,9	-----
58	THC [mg/kWh] (hydrocarbon)	1,0	-----
59	NMHC [mg/kWh]	1,0	-----
60	PM ₁₀ [mg/kWh]	1,0	-----
61	THC + NMHC [mg/kWh]	1,0	-----
62	PM ₁₀ + NMHC [mg/kWh]	1,0	-----
63	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
64	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
65	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
66	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
67	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
68	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
69	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
70	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
71	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
72	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
73	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
74	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
75	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
76	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
77	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
78	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
79	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
80	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
81	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
82	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
83	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
84	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
85	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
86	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
87	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
88	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
89	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
90	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
91	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
92	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
93	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
94	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
95	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
96	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
97	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
98	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
99	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
100	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
101	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
102	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
103	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
104	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
105	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
106	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
107	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
108	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
109	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
110	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
111	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
112	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
113	PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----
114	PM ₁₀ + PM _{2,5} [mg/kWh]	1,0	-----



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)