



Toyota Proace L2 Kasten Meister

EZ 04/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 134.745km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L2 Kasten Meister [DE - Ka4 2.0 D-4D EU6d-T, L2 Meister S/S, 2017 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN YARVFAHKHGZ112971	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.745km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	75	Seitenteil hinten rechts	75
Motorhaube	40 	Heckklappe	55
Dach	75		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Bremsassistent
- Comfort-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Harnstofftank (AdBlue)
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW D-4D KAT

- | | |
|--|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE |
| • Radstand 3275 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts | • Schwellerabdeckung / -verkleidung |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 3-Sitzer |
| • Stop&Go-System (TSGS) | • Stop-Start-Anlage (Anlasser) |
| • Stop-Start-Anlage (Generator) | • Stoßfänger mit Chromeinlage |
| • Tagfahrlicht | • Toyota Smart Cargo |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










[illegible]

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)