



## Smart fortwo electric drive / EQ

EZ 07/2021 | Roadster/Cabrio | Elektrisch | Automatikgetriebe |  
23.044km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 78\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                        |                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller<br>Smart                                        | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>fortwo electric drive / EQ [DE - Ca2 electric drive / EQ, EQ prime, (Facelift) 2019 - 2023] |                                                                |                                     |
| Kategorie<br>Roadster/Cabrio                               | FIN<br>W1A4534911K444159                                                                                               | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>23.044km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                                       | Leistung<br>56 PS (41 KW)                                      | Kraftstoff<br>Elektrisch            |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                     |
| Hubraum<br>0 ccm                                           | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                           | Letzter Service<br>6.959km                                     | Letzter Service am<br>09/2023       |
| Emissionsklasse<br>Other                                   | Sitze<br>2                                                                                                             | Türen<br>2/3                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe   |
| EZ<br>07/2021                                              | Farbe<br>Gelb                                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                     |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                     |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>Unbekannt                                                                                            |                                                                | Kraftstoffverbrauch<br>Unbekannt    |



### Hochvoltbatterie

|                                                                                                                                         |                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Batteriekapazität *<br>17,6 kWh                                                                                                         | Ladezeit - Schnell *<br>0,4 h | Ladezeit - Normal *<br>8,5 h |
| * Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. |                               |                              |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | -                                                                                       | Beifahrertür             | -                                                                                         |
| Kotflügel vorne links   | -                                                                                       | Kotflügel vorne rechts   | -                                                                                         |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | -                                                                                         |
| Seitenteil hinten links | 720  | Seitenteil hinten rechts | 165  |
| Motorhaube              | -                                                                                       | Heckklappe               | -                                                                                         |
| Dach                    | -                                                                                       |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Lenkung                     | Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Smart
- Außentemperaturanzeige
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Cool & Audio-Paket
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Modellbezeichnung geändert
- Radioempfang digital (DAB)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Prime
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Fußmatten Velours
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag

- |                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor                  | • Sitzbezug / Polsterung: Leder                                  |
| • Sitzheizung                                             | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                               |
| • Sonnenblende links mit Spiegel                          | • Sonnenblende rechts mit Spiegel                                |
| • Steckdose (12V-Anschluß)                                | • Tagfahrlicht LED                                               |
| • Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)             | • Tritop Verdeck                                                 |
| • USB-Anschluss                                           | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum                                   |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre | • Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige |




## Sonderausstattung

- |                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Ambiente-Beleuchtung                          | • Audiosystem Smart mit Touchscreen                            |
| • Ausstattungs-Paket: Exclusive                 | • Ausstattungs-Paket: Plus                                     |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar    | • BRABUS Frontspoiler                                          |
| • BRABUS Handbremshebelgriff                    | • BRABUS Pedalauflagen Aluminium                               |
| • BRABUS Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium       | • Bodypanel Individuallackierung                               |
| • Color-Paket, tailor made                      | • Einparkhilfe hinten                                          |
| • Einstiegsleisten                              | • Exterieur-Styling-Paket                                      |
| • Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz | • Haltegurt zur Befestigung von Gegenständen auf Beifahrersitz |
| • Handschuhfach abschließbar                    | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                            |
| • Interieur-Styling-Paket                       | • LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht                            |
| • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen          | • Ladekabel mit Schukostecker                                  |
| • Ladekabel-Paket                               | • Laderaumabdeckung                                            |
| • Leder-Paket, tailor made                      | • Lenkrad heizbar                                              |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar               | • Mittelarmlehne vorn klappbar                                 |
| • Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich         | • Navigationssystem TomTom                                     |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Regen-/Lichtsensoren                                         |
| • Reifen-Reparaturkit (Kompressor)              | • Rückfahrkamera                                               |
| • Schnellladevorrichtung                        | • Seitenschweller BRABUS unlackiert                            |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar              | • Sitzheizung                                                  |
| • Smartphone integriert                         | • Sonderlackierung Matt oder Effekt                            |
| • Sound-System JBL                              | • Tridion-Sicherheitszelle Individuallackierung (glänzend)     |
| • Windschott                                    | • Winter-Paket                                                 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos


























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)




Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)





Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)