



Skoda Octavia Style

EZ 06/2021 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 111.425km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Style [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d, Style, 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ0NX5MY159840	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.425km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.000km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeugbrief lag zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor, ist aber vorhanden -> laut Einlieferer nur 1 Vorbesitzer

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung und Memoryfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Bremsenergie rückgewinnung
- Dachhimmel grau
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
• Frontkamera	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 6-Gang	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kindersicherung elektr. betätigt
• Knieairbag Fahrerseite	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Licht- und Regensensor	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Notrufsystem
• Parkbremse elektronisch	• Phonebox
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen	• Tagfahrlicht LED
• Türen mit Warnleuchte	• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go	• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Original Fahrzeug Farbe: MODRA LAVA/LAVA BLAU



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| • Ausstattungs-Paket: Komfort & Relax | • Infotainment-Paket Columbus Plus |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Metallic-Lackierung |

• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Sicherheits-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Akustikglas Türscheiben vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Sitzheizung hinten	• Schlaf-Kopfstützen
• Steckdose 230V inkl. USB-Anschlüsse Typ C, 2 x für 2. Sitzreihe und 1 x im Innenspiegel (nur Ladefunktion)	• Lenkrad heizbar
• Mobile Online Dienste	• Head-up-Display
• Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Ambiente-Beleuchtung LED
• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	• Seitenairbag hinten
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












22.06.21	8004	AWL000688	2	D1	110 / 3250	225
M1	AC		4689-4807		1829	
TMBJ JONX5MY159840	4		1453-1490		1436	
SKODA				80		
NX			115	1960	1960	
ACD TTAXO			1030	980		
NFM6FM6C90044B1VLON1A5A			1030	980		
			70	2375	65	
OCTAVIA			1600	710	5	
SKODA (CS)			205/55 R17 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R17 91V			
KombiLimousine						
715/2007*2018/1832AP			BLAU		57	
EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N			e8*2007/46*0355*08			
Diesel			01.02.21	K	6D045214	
0002	36AP	1968				
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*tech.n.zul.Ges-Masse d.Zug						
kombination:3560kg*ww.AHK lt.EGT*						




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Schweller links (Kratzer, Lackschaden)




Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)