CarOnSale

Opel Insignia Innovation

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



05/2017	120.052km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Innovation [AT - LimS5 1.6 CDTI EU6, Innovation, 2017 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN W0LZT6EF9J1005626	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.052km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.150km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfortsitze vorn
- Kurvenbremskontrolle
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn
- OnStar SOS Service
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sicht-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Leseleuchten im Fond
- Luftfeuchtesensor
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU/DARKMOON BLUE
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Oxford / Ledernachbildung Morrocana / Harlekin, Schwarz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Voll-LED (IntelliLux)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite

- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Frontkamera
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Velours
- Lenkrad heizbar
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Head-up-Display
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























OPEL
W0LZT6EF9J1005826






23°
13:48
GIBRALTAR
Straße ohne Namen
ZOOM RAUS
ZOOM REIN
RESET
ZIEL
MENU





8 Servicebestätigung





Abgemeldet am
23 Sep. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)