



VOLKSWAGEN Golf IV

Golf 1.4

FIN - NR WVWZZZ1JZXB091273
Aus Kennzeichen JZXB091273

Datum Hauptuntersuchung

2026-03-01

Letzter Service



Anzahl der Eigentümer

2

Kilometerstand der letzten
Wartung



Anzahl der Schlüssel

2

Erstzulassungsdatum

1998-11-17

Kilometerstand

223138 km

Land der Erstregistrierung

Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Kunde

Inspektionsdatum / Ort

2026-06-15 / BCA Oberndorf

Kosmetische Bewertung

5

Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs

Fahrbereit

Besteuerungsart

Differenzbesteuert

Treibstoff

Benzin

Straßentauglich

Yes

Farbe

Schwarz

Anzahl der Türen

2

Motorgröße CC

1390

Sitzbezug

Stoff

Karosserie Form

Limousine

Antriebsart

Vorderradantrieb

WLTP CO2 - Emissionen

Anzahl der Sitze

5

Sitz Farbe

Sitzbezug Name

Schwarz

Getriebeart

Manuell

Ankunftsdatum

2026-06-09

Fahrzeughistorie & Dokumente

Serviceheft verfügbar

unvollständig

Bisherige Verwendung

Nächster Service
Kilometerstand

km


Eingeführt

Nein

Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder





Ausstattung

ABS	AHK	Airbag	Außenspiegel elektr. einstellbar
Geteilte Rücksitzbank	Nebelscheinwerfer	Radio	Tageskilometerzähler
ZV + FB	Zentralverriegelung		

Ausstattungsinformationen


Klimaanlage	Klimaautomatik	Zusätzlicher Rad / Reifensatz	Sommerreifen Stahl
Sitzheizung	Vorne	Anhängerkupplungstyp	Abnehmbar

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	6	Reifentiefe vorne rechts	6
Reifentiefe hinten links	6	Reifentiefe hinten rechts	6
Zusätzliches Rad - 1 Reifentiefe	4	Zusätzliches Rad - 2 Reifentiefen	4
Zusätzliches Rad - 3 Reifentiefen	3		

Fahrzeugzustand

12 identified damages



3 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Dach	Karosserie / Delle / Hagelschaden	
2 Kotflügel / Hinten Links	Karosserie / Delle / Dent	
3 Haube / Vorn	Karosserie / Delle / Hagelschaden	
4 Tür / Vorne Links	Farbe / Kratzer / Zeile	
5 Kotflügel / Vorne Rechts	Lack / Rost	
6 Dach - Polsterung	Interieur / locker	
7 Einstiegsblech / MitteRechts	Karosserie / Delle / Dent	
8 Stoßstange / hinten	Karosserie / Bruch / Riss	
9 Other	Interieur / funktioniert nicht	
10 Kofferraum - Heckklappe - Griff / hinten	Karosserie / Bruch / Riss	
11 Stoßstange / Vorne	Karosserie / Bruch / Riss	

12	Sitz / Vorne Links	Innenraum / Risse
13	Kotflügel / Vorne Links	Lack / Rost
14	Einstiegsblech / MitteLinks	Farbe / Kratzer / Zeile
15	Panelfüllung / Vorne Links	Interieur / locker
16	Rücklicht / rechts	Karosserie / Bruch / Riss

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Dach
Karosserie / Delle / Hagelschaden -



2. Kotflügel / Hinten Links
Karosserie / Delle / Dent -




3. Haube / Vorn
Karosserie / Delle / Hagelschaden -



4. Tür / Vorne Links
Farbe / Kratzer / Zeile -



5. Kotflügel / Vorne Rechts
Lack / Rost -



6. Dach - Polsterung
Interieur / locker -

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



7. Einstiegsblech / MitteRechts
Karosserie / Delle / Dent -



8. Stoßstange / hinten
Karosserie / Bruch / Riss -




9.
Interieur / funktioniert nicht -



10. Kofferraum - Heckklappe - Griff / hinten
Karosserie / Bruch / Riss -



11. Stoßstange / Vorne
Karosserie / Bruch / Riss -



12. Sitz / Vorne Links
Innenraum / Risse -

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand




13. Kotflügel / Vorne Links
Lack / Rost -



14. Einstiegsblech / MitteLinks
Farbe / Kratzer / Zeile -



15. Panelfüllung / Vorne Links
Interieur / locker -



16. Rücklicht / rechts
Karosserie / Bruch / Riss -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	!
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte Lenkung	✓	Kontrollleuchte Dieselpartikelfilter	Nicht Prüfbar
Kontrollleuchte Allrad	Nicht Prüfbar	Kontrollleuchte Reifendruck	Nicht Prüfbar
Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓	Serviceleuchte	✓

Gerätetest

Funktion Audiosystem	!	Funktion Navigationssystem	NA
Funktion Parksensoren / Kameras	NA	Funktion Zentralverriegelung	✓
Funktion Haupt - und Ersatzschlüssel	✓	Funktion Elektr Fensterheber	!
Funktion Klimaanlage/Heizung	✓	Funktion Sonstige Ausstattung	✓

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	!
Kontrollleuchte Motor	✓		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Hybrid/Elektro

Zustand Ladekabe	NA	Zustand Ladeanschluss	NA
Kontrollleuchte Hybridsystem	NA		

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	✓	Füllstand Bremsflüssigkeit	✓
-----------------------------	---	------------------------------	---

Testfahrt

Lenkrad

Auffälligkeiten | Lenkung



Motor

Auffälligkeiten | Motorlauf



Auffälligkeiten |
Motorgeräusche



Auffälligkeiten | Rauchmenge
Abgasanlage



Auffälligkeiten |
Gangwechsellvorgang



Bremse

Auffälligkeiten |
Bremsssystem



Kupplung

Auffälligkeiten |
Kupplungsbetätigung



Allgemein

Testfahrt Status

Nicht Durchgeführt

 **Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend**

 **Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.**

 **Nicht zutreffend.**

 **Nicht getestet**

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.

[Benutzerhandbuch](#)