



Mercedes-Benz C 280

EZ 07/2008 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 246.294km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 79***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 280 [DE - Kb5 C 280 EU4, Avantgarde, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042541F218181	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 246.294km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 229g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer		Kratzer	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Felgen sind verschürft			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	125	Heckklappe	85
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Generator 150 A
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Dachreling (Aluminium)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 KAT
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Niveauregulierung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Metallic-Lackierung
- Parameterlenkung
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













14.07.2008	1313	AHE000175	2	01	170 / 6000	240
M1	AC		4596-4706		1770-1782	
WDD2042541F218181	4		1437-1474		1615	
Mercedes-Benz						
204 K			229	2145	2145	
H254K0			1010	1175		
NZAAA501			1010	1175		
-			80	4500	72	
C 280			1800	750	5	
Daimler (D)			225/45 R17 91W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45 R17 91W			
Kombilimousine						
70/220*2006/96B			GRAU		77-	
EURO 4			e1*2001/116*0457*02			
Benzin			07.02.2008	A	HN727935	
0001	0462	2996				
7.2/B.2:1215 b.Anh.Betr.*ww.AHK lt.EGTG*MIT SONDERFAHR						
WERKSSFEDERN DER FA. HEINRICH EIBACH GMBH; TYP: E10250						
19; KENNZ.: VA/HA: 11-25-019-02-VA / 11-25-019-03-HA*Z						
U 15.1/2:A.GEN.225/40R18 92Y A.MAM-LM-RAD BJX18H2 ET45						
,TYP:B2-8018,KBA:51662 1.V.M.ZENTRIERRINGEN 72,6/66,6;						
VERW.V.SCHNEEKETTEN NICHT ZUL.*_***						

(Raum für weitere gesetzlich zugelassene Eintragungen)

K Weitere HZ

KFS
KFS
März 28
1142-00171

Landratsamt Lörrach
Verkehr
Kfz-Zulassungsbehörde
- 08336 -

Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Änderungen am Fahrzeug entsprechen. Änderungen am Fahrzeug müssen dem Zulassungsinhaber gemeldet werden. Bei Veräußerung des Fahrzeugs und dem Wechsel der Zulassungsinhaber muss das Fahrzeug mit der Zulassungsinhaber gemeldet werden. Unterbrechung der vorgeschriebenen Meldepflicht bei Erwerb oder Umtausch in einen anderen Zulassungsinhaber kann durch Gebühren geahndet werden.


Definition der Felder:

Feld	Bedeutung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifikationsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsgesamtwert aufgeführte U
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs
H	Gewicht des Fahrzeugs
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Summe der 1G-Typgenehmigung oder
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebiet
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungeb
P.1	Hubraum in cm³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nennleistung bei
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg bzw. bei Kfz
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Stützpunkt wohnortlich Fahrzeug
S.2	Stützpunkt wohnortlich Fahrzeug
T	Wohnort des Zulassungsinhabers in km/h
U.1	Standort des Zulassungsinhabers in km/h
U.2	Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrzeugtyp in km/h

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschleiß)