



Ford C-MAX Titanium

EZ 07/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 51.308km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 22***
 Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Grand Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0WXXGCEWHR63972	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 51.308km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 51.162km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	135 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	330 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	300 	Heckklappe	190 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole Premium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- 6 Lautsprecher
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetüren beidseitig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- | | |
|---|--|
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Dachspoiler Wagenfarbe |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Verglasung getönt |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Bordcomputer |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • KeyFree-System | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht LED | • Getriebe 6-Gang - Typ: B6 |
| • Servolenkung elektrisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Easy-Driver-Paket 2 | • KeyFree-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Dachreling (Aluminium) |
| • Frontscheibe heizbar | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
| • Metallic-Lackierung | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) |
| • Sitzheizung vorn | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Farbdisplay für Bordcomputer |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • USB-Anschluss |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • Fahrassistenz-System: Active City Stop |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)