



Volkswagen Polo

EZ 11/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.121km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZGY092616	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.121km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.013km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt

• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz
• Lautsprecher (6)	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Leuchtweitenregelung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nebelschlussleuchte integriert	• Nichtraucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stabilisator vorn
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Außenspiegel lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Perleffekt-Lackierung
• Winter-Paket	• Antennen-Diversity
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









09.11.2015	0603	BEB001982	2	1	56/4/400	184
M1	AB		3972-4074		1682-1682	
WVWZZZ6RZGY092616	0		1438-1476		1107-1107	
VOLKSWAGEN, VW			-	50	-	
6R			107	1590	1590	
ABCJZC			870	770	-	
FM5FM52T106N2VR27MM61			870	770	-	
-			75	3750	70	
POLO			1000	550	5	-
VOLKSWAGEN-VW			175/70 R14 84T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/70 R14 84T			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*136/2014W			Schwarz		9	
EURO6;W;P/CI; M, N11			e1*2001/116*0510*25			
Benzin			22.04.2015	K	EM971129	
0001	36W0	1197	ausgestellt am 07.03.2025			
F.1/F.2+0 U. 7.2/8.2+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1.1100 BIS						
8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E D ZUGKOMBINATION:2590KG						
*BIS 8% STEIG..2690*WW.AHK LT.ETG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Spaltmaß ungenau



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Spaltmaß ungenau



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)