



Peugeot 5008 Active Business

EZ 04/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 166.313km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 5008 Active Business [DE - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6d-T, Active Business, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3MRHNSJKL031099	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.313km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne linksVorne rechtsHinten linksHinten rechts



(4 mm)(4 mm)(4 mm)(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	180 	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Business-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kartentasche an Vordersitze

• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kombiinstrument digital	• Kopf-Airbag-System
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Lenkrad mit Multifunktion
• Leseleuchten vorn	• Licht- und Regensensor
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay	• Nebelscheinwerfer
• Otto-Partikelfilter (GPF)	• Parkbremse elektrisch
• Pyrotechnischer Gurtstraffer	• Radstand 2840 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schutzleiste Ladekante (Chrom)	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Zierleiste
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Schnittstelle	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Mobile Online Dienste Mirror Screen
• Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Sitzheizung vorn
• Klimaautomatik	• Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen | • Metallic-Lackierung |
|--------------------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)