



Audi A6 Limousine

EZ 07/2015 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 169.442km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Limousine [DE - Lim4 2.0 TDI ultra EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ4G1GN049646	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.442km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 26.469km	Letzter Service am 02/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	215 
Seitenteil hinten links	320 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach

• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelscheinwerfer integriert
• Raucher-Paket	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Original Fahrzeug Farbe: FLORETT SILBER



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Business-Paket	• Dachhimmel Stoff, schwarz
• Durchladeeinrichtung mit Skisack	• Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
• Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Metallic-Lackierung
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	• Reserverad als Notrad
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Standheizung	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)	• Multi-Media-Interface MMI Navigation
• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus	• Sound-System DSP / Audi Sound-System
• Audi music interface	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
• Sitzheizung vorn	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Sound-System DSP / Audi Sound-System	• Audi music interface
• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















30.07.2015	0588	AYT000664	2	1	140/3800	232
M1	AA	4932-5057			1874	
WAUZZZ4G1GN049646	8	1415-1478			1735	
Audi		85				
4G	109	2240			2240	
LCNHAF1	1195	1185				
FD7CK001P4G02857MMEM2	1195	1185				
	68	2375			70	
A6 Limousine	1800	750	5			
AUDI	225/55 R17 97Y					
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	225/55 R17 97Y					
Limousine						
715/2007*136/2014W	grau				7	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	e1*2007/46*0436*22					
Diesel	22.04.2015	K			FU964538	
0002	36W0	1968				
F.1/F.2:2320 u. 7.2/8.2:1865 b.Anhängebetrieb*0.1:2000						
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:41						
20kg*vw.AHR lt.BGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)