



Citroen C5 Tendance

EZ 03/2005 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 173.425km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C5 Tendance [DE - Kb5 2.0 16V, Tendance, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN VF7RERFJC76635165	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.425km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2005	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm) Kratzer	(5 mm)	(5 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Tropfender Verlust;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Getriebe 5-Gang
- Hydroaktives Fahrwerk
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW 16V KAT (RFJ / EW10A)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Rost, Delle)



Heckklappe (Rost, Delle)



Heckklappe (Rost, Delle)



Heckklappe (Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)