CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2022	86.339km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 40 2.0 TDI quattro EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY2N2058134	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.339km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.748km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	80 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachkantenspoiler S-line
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Multifunktionskamera
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachhimmel Stoff
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2819 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Glanz-Paket
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Assistenz-Paket Stadt
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Assistenz-Paket Parken
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Multifunktionskamera
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Assistenz-Paket Tour
- Business-Paket
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Kindersicherheits-Paket
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Impressum
- Standheizung
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Sitzheizung vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachreling (Aluminium)
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Perleffekt-Lackierung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Getränkehalter hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Start-Stop-Knopf
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZFY2N2058134

CarOnSale






Fahrweg kontrollieren!
Hinten








27.04.2022
M1G
WAUZZZFY2N2058134
AUDI
FY
XDTPAQ1
Q5
AUDI
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EUR.06; W,TP-AP;PF/CI; M; N1
Hybr.Diesel/E
0010
7.2/8.2:+90 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:4910KG*WW.AHK-LT.EGTG*
235/60 R18 103W
235/60 R18 105W
GRAU
*E1*2007/46*1550*31
15.06.2021



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)