



Citroen C4 Cactus Feel

EZ 06/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 199.482km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Cactus Feel [AT - SUV5 1.6 e-HDi 92 FAP EU5, Feel, 2014 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF70B9HPGFE541101	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.482km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 92 PS (68 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 154.562km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 92g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	170	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion

- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 68 kW e-HDi FAP
- Original Fahrzeug Farbe: HELLO YELLOW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Radstand 2595 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stop-Start-Anlage
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Connecting-Box
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











C4	Antragsteller ist	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
A4	Verwendungsbestimmung	01		
E	FIN	VF70B9HPQFES41101		
B	Erstmalige Zulassung am	29.06.2015	A6 Genehmigungsdatum	16.05.2014
A5	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebslaubnis		
K	Genehmigungsnummer	e2*2007/46*0440*02		
A7	Nationaler Code	207109		
J	Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen		
D1	Marke	Citroen		
D3	Handelsbezeichnung	C4 CACTUS EHD 92 ET		
D2	Type/Variante/Version	0/5/9HPG-C2H000		
A22	Anzahl der Vorbesitzer	2		
A21	Anlage	Demme Übereinstimmungsbescheinigung im Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes		

Handwritten document with a signature and a date stamp. The document appears to be a certificate or agreement, possibly related to the vehicle's registration or sale.

Handwritten document with a signature and a date stamp. The document appears to be a certificate or agreement, possibly related to the vehicle's registration or sale.

Handwritten document with a signature and a date stamp. The document appears to be a certificate or agreement, possibly related to the vehicle's registration or sale.

Handwritten document with a signature and a date stamp. The document appears to be a certificate or agreement, possibly related to the vehicle's registration or sale.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)




Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)